

<b>Comunidade Autónoma / Departamento / Estado</b>	GALICIA
<b>Municipio</b>	FERROL
<b>Edificio</b>	Concatedral de San Xiao
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Torre das campás
<b>Nome</b>	<b>San Xiao menor (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 105   Bordo 10   Altura do bronce 80   Peso aproximado (en quilogramos)670 kg
<b>Fundidor</b>	QUINTANA SAGUILLO, MANUEL
<b>Ano de fundición</b>	1961
<b>Descrición</b>	A campá ten unha breve inscrición "DEDICADA A SAN JULIAN" No medio hai unha cruz á parte de fóra, mentres que no medio pé interior está a marca de fábrica en monotipo: "FUNDICION DE CAMPANAS / MANUEL QUINTANA / SALDAÑA PALENCIA" / Debaixo pon a data "AÑO 1961"
<b>Fotos</b>	31
<b>Toques</b>	Repique con soga desde a mesma sala de campás
<b>Conservación, mantemento</b>	Numerosos defectos de fundición. O badalo é de grandes dimensións, característico de campá fixa. Punto de percusión moi amplo. O badalo está un pouco caído, e bate na parte alta da bóla (con perigo de rotura). Hai unha cuña para bloquear o movemento da campá
<b>Protección</b>	
<b>Propostas</b>	A campá debe ser limpada, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridade orixinal, mediante chorro de area húmida. Debe restaurarse o contrapeso de madeira, pola súa conservación e estabilidade, aínda que tendo en conta que a campá debe permanecer inmóbil. A campá debe repicar. Sería conveniente que o mecanismo tirase do propio badalo, mediante unha instalación electromecánica ou hidráulica, que permitise unha gran velocidade de resposta, para reproducir os toques orixinais e non impedir os posibles toques manuais.
<b>Autors da documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Data</b>	07-09-2006

Folla completa da campá: [San Xiao menor \(2\) Concatedral de San Xiao - FERROL](#)

PDF (17-06-2026)