

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
<b>Municipio</b>	CEUTA
<b>Edificio</b>	Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Torre de Levante
<b>Nombre</b>	<b>Campana (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 52   Borde 5   Altura del bronce 43   Peso aproximado (en kilos)81 kg
<b>Fundidor</b>	CARESA S. L.
<b>Año fundición</b>	2001
<b>Descripción</b>	<p>El texto documentado en la campana en dos líneas en la parte superior "AÑO 2001 DONACION ASAMBLEA DE CEUTA SIENDO PRESIDENTE -&gt; " " - EXCELENTISIMO SEÑOR" se continua, de manera incompleta (al menos en aquello que hemos podido documentar) en la parte inferior donde dice solamente "D.JUAN" La unión de la abreviatura "D." (DON) a la palabra siguiente es habitual en esta empresa. El presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta desde 2001 es el Excelentísimo Señor Don Juan Jesús VIVAS LARA.</p> <p>La campana tiene también a la parte exterior media un busto de una Virgen con Niño.</p>
<b>Fotos</b>	27
<b>Toques</b>	Volteo automático y señales mediante electromazo. La instalación permitiría el toque manual.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Electromazo pega bien. La campana está cubierta de excrementos de aves en la parte interior. Durante el mantenimiento del yugo metálico la campana no ha sido protegida y hay numerosos manchas de pintura marrón en el bronce.
<b>Protección</b>	

<p><b>Propuestas</b></p>	<p>La campana debe ubicarse en la torre de Levante, dispuesta exclusivamente para el volteo.</p> <p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda.</p> <p>Debe instalarse con yugo de madera, de características similares a los andaluces, especialmente las que determinan su forma tradicional de tocar.</p> <p>La campana debe ser motorizada con un motor de impulsos que permita tanto el volteo en los dos sentidos (como ocurría con el toque mediante sogas) como la detención de la campana hacia arriba entre toque y toque. Este motor y su rueda correspondiente se instalarán a las 09, de manera que a las 03, se ponga una anilla para el volteo con sogas para posibles toques manuales.</p> <p>Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado o incluso algo menor, para asegurar su conservación, debido a su antigüedad. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote.</p>
<p><b>Autores de la documentación</b></p>	<p>ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc</p>
<p><b>Fecha</b></p>	<p>21-09-2007</p>

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Catedral de Nuestra Señora de la Asunción - CEUTA](#)

PDF (29-05-2026)