

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Municipio	CEUTA
Edificio	Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Localización	Torre de Levante
Nombre	Campana (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde 7,5 Altura del bronce 68 Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	CARESA S. L.
Año fundición	2001
Descripción	<p>La campana tiene una sencilla inscripción en español. En la parte superior pone "AÑO 2001"</p> <p>En el medio exterior está la marca de fábrica. Debajo de un anagrama en forma de campana dice "Caresa / CAMPANAS"</p> <p>En el medio pie hay una inscripción sin demasiada lógica: "DONACION ASAMBLEA DE CEUTA SIENDO CANONIGO DOCTORAL ILUSTRISIMO SEÑOR D.ALEJANDRO SEVILLA SEGOVIA" Como es natural, el Canónigo Doctoral lo es de la Catedral y no de la Asamblea de la Ciudad Autónoma.</p>
Fotos	38
Toques	<p>Volteo automático y señales mediante electromazo.</p> <p>La instalación permitiría el toque manual.</p>
Conservación, mantenimiento	<p>Electromazo pega bajo.</p> <p>Badajo pega alto.</p> <p>Durante el mantenimiento del yugo metálico la campana no ha sido protegida y hay numerosos manchas de pintura marrón en el bronce.</p> <p>La campana está cubierta de excrementos de aves en la parte interior.</p>
Protección	

<p>Propuestas</p>	<p>La campana debe ubicarse en la torre de Levante, dispuesta exclusivamente para el volteo.</p> <p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda.</p> <p>Debe instalarse con yugo de madera, de características similares a los andaluces, especialmente las que determinan su forma tradicional de tocar.</p> <p>La campana debe ser motorizada con un motor de impulsos que permita tanto el volteo en los dos sentidos (como ocurría con el toque mediante sogas) como la detención de la campana hacia arriba entre toque y toque. Este motor y su rueda correspondiente se instalarán a las 09, de manera que a las 03, se ponga una anilla para el volteo con sogas para posibles toques manuales.</p> <p>Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado o incluso algo menor, para asegurar su conservación, debido a su antigüedad. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote.</p>
<p>Autores de la documentación</p>	<p>ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc</p>
<p>Fecha</p>	<p>21-09-2007</p>

Ficha completa de la campana: [Campana \(3\) Catedral de Nuestra Señora de la Asunción - CEUTA](#)

PDF (28-05-2026)