

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Municipio	CEUTA
Edificio	Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Localización	Torre de Poniente
Nombre	San Daniel (5)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde 6 Altura del bronce 70 Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	CARESA S. L.
Año fundición	2000
Descripción	<p>La campana tiene, en la parte superior, una inscripción sin demasiada lógica: "DOCTORAL D ALEJANDRO SEVILLA SEGOVIA EXCMA CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA AÑO JUBILAR" Como es natural, el Canónigo Doctoral lo es de la Catedral y no de la Excelentísima Ciudad Autónoma.</p> <p>La unión de la abreviatura "D." (DON) a la palabra siguiente es habitual en esta empresa. En el medio exterior está la marca de fábrica. Debajo de un anagrama en forma de campana dice "Caresa / CAMPANAS"</p> <p>Tanto a la derecha como a la izquierda hay una decoración vegetal, y en la parte interior un busto de San José. Sin embargo en el medio pie dice "2000 SAN DANIEL" cuya iconografía no coincide con la representada.</p>
Fotos	30
Toques	Volteo automático y señales mediante electromazo. La instalación permitiría el toque manual.
Conservación, mantenimiento	<p>Las asas parecen atornilladas.</p> <p>Numerosos defectos de fundición que hacen a veces ilegible la lectura de los textos.</p> <p>Badajo con bola de metal amarillo, posiblemente latón. El badajo pega demasiado alto.</p> <p>El cable de seguridad pega antes que el badajo.</p> <p>El electromazo pega demasiado bajo. El mecanismo carece de bobina.</p> <p>Durante el mantenimiento del yugo metálico la campana no ha sido protegida y hay numerosos manchas de pintura marrón en el bronce.</p> <p>La campana está cubierta de excrementos de aves en la parte interior.</p>
Protección	

<p>Propuestas</p>	<p>La campana debe ubicarse en la torre de Levante, dispuesta exclusivamente para el volteo.</p> <p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda.</p> <p>Debe instalarse con yugo de madera, de características similares a los andaluces, especialmente las que determinan su forma tradicional de tocar.</p> <p>La campana debe ser motorizada con un motor de impulsos que permita tanto el volteo en los dos sentidos (como ocurría con el toque mediante sogas) como la detención de la campana hacia arriba entre toque y toque. Este motor y su rueda correspondiente se instalarán a las 09, de manera que a las 03, se ponga una anilla para el volteo con sogas para posibles toques manuales.</p> <p>Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado o incluso algo menor, para asegurar su conservación, debido a su antigüedad. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote.</p>
<p>Autores de la documentación</p>	<p>ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc</p>
<p>Fecha</p>	<p>21-09-2007</p>

Ficha completa de la campana: [San Daniel \(5\) Catedral de Nuestra Señora de la Asunción - CEUTA](#)

PDF (20-05-2026)