

<b>Autonomia Erkidegoa / Departamentua / Estatua</b>	EUSKADI
<b>Municipio</b>	BILBAO
<b>Eraikina</b>	Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago
<b>Norabidea</b>	
<b>Kokapena</b>	planta 2ª
<b>Nombre</b>	<b>La mediana (7)</b>
<b>Neurriak (cm)</b>	Diametroa (cm-tan) 134   Ertza 12   Brontzezko altuera 107   Gutxi gorabeherako pisua (kilotan)1393 kg
<b>Sortzaile</b>	MÚRUA, HIJOS DE
<b>Burdinola urtea</b>	
<b>Deskribapena</b>	<p>La espesa capa de excrementos y de suciedad que cubre la campana impide su lectura completa. Parcialmente podemos leer en la parte alta "INMACULADA CONCEPCION REFUNDIDA EN EL AÑO ... " Es muy probable que la campana se fundiese con las otras en 1916.</p> <p>En el medio hay una custodia, adorada por dos ángeles, a un lado, y al otro la marca de fábrica "HIJOS DE MURUA (Corona real) / REAL / PATENTE / DE / ... / VITORIA" (Hay una palabra difícil de leer, por defecto de fundición. Quizás pone "INVENCION"</p> <p>En el medio pie se lee parcialmente en latín "MARIA ET MACULA ORIGINALE NON EST IN TE. MAGNIFICAT..." que se traduce como MARÍA Y NO HAY MANCHA ORIGINAL EN TI. ENGRANDECE...</p>
<b>Argazkiak</b>	35
<b>Jotzeak</b>	Diversos toques.
<b>Kontserbazioa, mantentzea</b>	<p>Extremadamente sucia. La capa de polvo que la cubre no solamente impide la lectura de los textos y las decoraciones, sino que ahoga su sonido de manera muy importante.</p> <p>Electromazo pega bajo.</p> <p>La campana no podrá documentarse en su totalidad, especialmente la verificación plena de la inscripción, hasta su limpieza dentro del proceso de restauración necesario para recuperar su sonoridad original.</p>
<b>Babesa</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

<b>Proposamenak</b>	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original, gravemente desfigurada por la espesa capa de suciedad que recubre al bronce.</p> <p>Debe renovarse el soporte, instalando de nuevo una viga de madera, del tamaño adecuado y con la protección necesaria para el clima de Bilbao, de modo que la campana cuelgue aislada de la estructura interior de la torre. No debe "colgar" de la viga, como en la actualidad, sino estar firmemente apoyada, como es usual con las campanas fijas.</p> <p>Para recuperar la sonoridad original, el motor de tiro debe aplicarse al badajo interior, del mismo modo que en las catedrales de Murcia o de Sevilla, instalado de manera que pudiese permitir, para ocasiones extraordinarias, el toque manual desde el pie de la torre.</p> <p>En consecuencia serán retiradas todas las estructuras de electromazos y otros mecanismos anteriores ya fuera de uso.</p>
<b>Dokumentazioaren egileak</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	04-09-2005

Kanpaiaren fitxa osoa: [La mediana \(7\) Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago - BILBAO](#)

PDF (15-05-2026)