

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	LA RIOJA
<b>Municipio</b>	CALAHORRA
<b>Edificio</b>	Catedral de Santa María
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala primera de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Esquila pequeña (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 54   Borde 5,5   Altura del bronce 42   Peso aproximado (en kilos)91 kg
<b>Fundidor</b>	PEREA, BENITO E HIJO
<b>Año fundición</b>	1917
<b>Descripción</b>	<p>La campana conjuga elementos antiguos, como las N invertidas, propias de los siglos XVII y XVIII, o las vocales acentuadas, inusuales en los bronce, y características de finales del XIX, con otros innovadores, como una articulación metálica para el badajo, propia de una fabricación industrial.</p> <p>La inscripción es usual en estos fundidores: "CO? MI VOZ ALABO A MI DIOS A?O I9I7 # ". En el medio hay, a la parte exterior, una custodia adorada por dos ángeles, mientras que al interior hay otros dos ángeles en torno a un escudo que parece más decorativo que simbólico, y debajo está la marca de fábrica: "BENITO PERÉA É HIJO LOGROÑO"</p>
<b>Fotos</b>	34
<b>Toques</b>	Volteo y balanceo mediante motor de impulsos. Repique mediante electromazo exterior.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>En la intervención de 2006se han tomado en cuenta nuestras propuestas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar su sonoridad original.</li> <li>• Debe ser dotada de un yugo de madera, del tipo de las campanas existentes, y con un motor de impulsos y un electromazo ubicados en el mismo lado, de modo que no impidan el volteo manual. En la medida de lo posible, y con los límites de la seguridad, deben utilizarse los elementos originales del propio yugo de madera.</li> <li>• Debe ubicarse a la altura original, para una mejor difusión de los sonidos agudos de la campana.</li> <li>• En ningún caso debe mantenerse el badajo con articulación metálica, pues pone en peligro la badajera y puede arrancarla. El badajo debe tener un atado lo suficientemente firme para que no se desplace, y lo suficientemente elástico para no transmitir el golpe a la badajera de manera rígida.</li> </ul>
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

<b>Propuestas</b>	La campana probablemente no volteó nunca. Por tanto debe balancear, pero no por motivos de conservación sino por respeto a la tradición. Este balanceo se utilizará para señales concretas, pero no para volteos generales. Sin embargo debe participar en diversos repiques diarios, festivos y de difuntos de acuerdo con los toques tradicionales.
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	26-11-2006

Ficha completa de la campana: [Esquila pequeña \(1\) Catedral de Santa María - CALAHORRA](#)

PDF (18-05-2026)