

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	SEGORBE
<b>Edificio</b>	Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>El Señor y San Mauro (10)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 116   Borde 12   Altura del bronce 95   Peso aproximado (en kilos)904 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Año fundición</b>	1941
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene diversas decoraciones, incluso las asas con mascarones en forma de animales.</p> <p>En el medio tiene una cruz a la parte de afuera; un anagrama de Jesús "JHS" a la derecha. A la parte interior tiene un escudo de España rodeado por la marca de fábrica: "<u>CTRS</u> ROSES HERMANOS SILLA - (VALENCIA)" donde la abreviatura debe leerse como CONSTRUCTORES</p> <p>La campana tiene una larga inscripción al lado izquierdo, algo inusual, ya que en las otras está al interior, la parte más visible: "EL ARQUITECTO DON MAURO / LLEO SERRET ME HIZO / CONSTRUIR PARA LA CATEDRAL / DE SEGORBE EN 1941, EN / HONOR DEL SEÑOR Y DE SU / SIERVO SAN MAURO, SIENDO / VICARIO GENERAL DE LA / DIOCESIS EL M. I. SR. DR. DON / ROMUALDO AMIGO FERRER" donde las abreviaturas pueden interpretarse como MUY ILUSTRE SEÑOR DOCTOR DON.</p>
<b>Fotos</b>	20
<b>Toques</b>	Toque manual (volteo, repique) según celebraciones y ocasiones.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>La campana tiene numerosos defectos de conservación por la parte interna.</p> <p>El badajo atado con cuerdas. Tiene un cable de seguridad que no lo retendría en caso de rotura.</p> <p>El badajo pega alto, con cierto peligro de rotura, posiblemente porque falta el taco de madera original que aislaba el badajo de la campana.</p>
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
<b>Propuestas</b>	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda.</p> <p>Debe restaurarse el yugo de madera, manteniendo tanto el volteo con soga de esta campana como el repique manual.</p> <p>Se debe procurar no dotar la campana de volteo por impulsos, mientras haya campaneros en la Catedral.</p> <p>Debe ser dotada de un electromazo moderno, para los toques automáticos.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	01-09-2007

Ficha completa de la campana: [El Señor y San Mauro \(10\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - SEGORBE](#)

PDF (05-12-2024)