

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA-LA MANCHA
<b>Municipio</b>	ALBACETE
<b>Edificio</b>	Catedral de San Juan
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>San Juan Bautista (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 80   Borde 8   Altura del bronce 72   Peso aproximado (en kilos)296 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Año fundición</b>	1947
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene la siguiente inscripción en la parte superior: " # SAN JUAN BAUTISTA # ALBACETE ANO 1947 # "</p> <p>En la parte media exterior una cruz, a la derecha la marca de fábrica "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA)"</p> <p>En la parte interior un busto de San Juan Bautista y a la parte izquierda un Escudo de España donde pone "UNA GRANDE LIBRE".</p> <p>En el medio pie indica " COSTEADA POR Dña. ANTONIA MENDEZ SIENDO PARROCO ARCIPRESTE D. FRANCISCO GALVEZ # "</p>
<b>Fotos</b>	35
<b>Toques</b>	<p>Volteo mecánico y toque mediante electromazo exterior.</p> <p>La instalación permite el volteo y el repique manual.</p>
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>La campana ha sido dotada de yugo de madera realizado por CAMPANAS QUINTANA de Saldaña, con motor VOLTRONIC de volteo por impulsos. También cuenta con un electromazo exterior, poco utilizado.</p> <p>Como el motor no retiene en reposo, la campana oscila a merced del viento.</p> <p>La campana no ha sido limpiada, ni por dentro ni por fuera. Como estuvo dejada ladeada en el suelo, parte del interior está cubierto por excrementos.</p> <p>El cable de seguridad del badajo no está pasado por uno de los ojales de la bola. Tampoco tiene retenciones a mitad de la caña, de modo que si partiese estaría dando golpes a un lado y a otro hasta romper los cables de seguridad.</p> <p>En nuestra primera propuesta indicábamos la conveniencia de la restitución de un yugo de madera, de acuerdo con el modelo tradicional de la diócesis, con ejes acodados, asas metidas dentro el brazo y palanca para el volteo mediante una soga. También se sugería dotar al conjunto de motor de impulsos y de electromazo ubicados al lado contrario de la palanca. Finalmente, y por motivos acústicos, se proponía la ubicación de la altura de los ejes de las cuatro (o cinco) campanas fuera la misma de manera que las pequeñas quedaran algo más altas que las mayores, con lo que se expandiría mejor su sonido correspondiente.</p> <p>Sin embargo la campana ha sido dotada de un yugo de madera, de correctas proporciones, pero del modelo habitual de QUINTANA, sin relación con los tradicionales de la zona. La campana ha sido instalada más baja que las otras, de manera que es posible voltearla incluso sin soga y sin palanca, pero esta ubicación más baja, junto con la instalación de una estructura metálica (y no de madera) tiene efectos negativos hacia la expansión sonora de las campanas más agudas.</p>

<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
<b>Propuestas</b>	Sería conveniente sustituir la estructura metálica, muy correcta desde un punto de vista mecánico, por otra de madera, mucho más acorde con la resonancia del instrumento, y con los ejes de las campanas pequeñas a la misma altura de las campanas mayores, para ubicarlas más altas que aquellas y expandir mejor su sonido más agudo.
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	29-08-2007

Ficha completa de la campana: [San Juan Bautista \(2\) Catedral de San Juan - ALBACETE](#)

PDF (26-05-2026)