

|   |   |
|---|---|
| <b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b> | CASTILLA-LA MANCHA  |
| <b>Municipio</b>                                  | ALBACETE  |
| <b>Edificio</b>                                   | Catedral de San Juan  |
| <b>Dirección</b>                                  |   |
| <b>Localización</b>                               | Sala de campanas  |
| <b>Nombre</b>                                     | <b>María de los Llanos (5)</b>  |
| <b>Medidas (cm)</b>                               | Diámetro (en cm) 125   Borde 13   Altura del bronce 103   Peso aproximado (en kilos)1131 kg   |
| <b>Fundidor</b>                                   | ROSES, HERMANOS (SILLA)   |
| <b>Año fundición</b>                              | 1947  |
| <b>Descripción</b>                                | La campana tiene la siguiente inscripción: " ALBACETE AÑO 1947 # " En la parte media exterior una cruz, a la derecha un monograma de María. En la parte interior dice "MARIA DE LOS LLANOS" y a la parte izquierda la marca de fábrica rodeando un escudo de España "CTRS. ROSES HERMANOS / SILLA ~(VALENCIA)". En el medio pie indica " # COSTEADA POR D. <sup>ÑA.</sup> ANTONIA MENDEZ SIENDO PARROCO ARCIPRESTE D. FRANCISCO GALVEZ ". Las asas tienen forma de cabezas de elefantes.  |
| <b>Fotos</b>                                      | 42  |
| <b>Toques</b>                                     | Volteo y repique automáticos. La instalación permite el volteo y el repique manual.   |
| <b>Conservación, mantenimiento</b>                | El yugo de hierro de Rosas moderno ha sido reforzado mediante ángulos soldados, característicos de CAMPANAS QUINTANA. Ha sido dotada de un con motor VOLTRONIC de volteo por impulsos. También cuenta con un electromazo exterior. Como el motor no retiene en reposo, la campana oscila a merced del viento. La campana no ha sido limpiada, ni por dentro ni por fuera. El cable de seguridad del badajo no tiene retenciones a mitad de la caña, de modo que si partiese estaría dando golpes a un lado y a otro hasta romper los cables de seguridad.                                       |
| <b>Protección</b>                                 | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.   |
| <b>Propuestas</b>                                 | Se propone la restitución de un yugo de madera, de acuerdo con el modelo tradicional de la diócesis, con ejes acodados, asas metidas dentro el brazo y palanca para el volteo mediante una sogá.<br>Las campanas deberán ser dotadas de motor de impulsos de volteo así como de un electromazo, adecuados al tamaño de la campana y ubicados en el lado contrario de la palanca de volteo.<br>La altura de los ejes de las cuatro (o cinco) campanas será la misma de manera que las pequeñas quedarán algo más altas que las mayores, con lo que se expandirá mejor su sonido correspondiente. |
| <b>Autores de la documentación</b>                | LLOP i BAYO, Francesc   |
| <b>Fecha</b>                                      | 13-10-2016  |

Ficha completa de la campana: [María de los Llanos \(5\) Catedral de San Juan - ALBACETE](#)

