

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ZARAGOZA
Edificio	Monasterio Cisterciense de Santa Lucía
Dirección	
Localización	Espadaña
Nombre	Campana (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 45 Borde 5 Altura del bronce 36 Peso aproximado (en kilos)53 kg
Fundidor	DENCAUSSE COMINAL, PEDRO
Año fundición	1920ca
Descripción	
Fotos	18
Toques	
Conservación, mantenimiento	Uno de los tres tirantes roto y el segundo, nuevo, a punto de hacerlo. La campana queda torcida, con inminente peligro de desprendimiento. El badajo es poco habitual en Aragón, ya que consiste en un ojal al extremo de unión con el asa badajera, habitual solamente en campanas fijas, ya que fija el badajo de manera imprecisa. Badajo mal atado. El eje de salida de la reductora ha sido prolongado con uno mal soldado y oxidado. Una de las dos correas que tira de la campana se ha salido de su sitio. El nuevo electromazo tiene la caña cortada y añadida soldándola de cualquier manera en la misma espadaña. En el yugo de fundición pone "ROSES / ADZANETA (VALENCIA)"
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	11-10-2008

Ficha completa de la campana: [Campana \(3\) Monasterio Cisterciense de Santa Lucía - ZARAGOZA](#)

PDF (07-08-2026)