

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VILORIA DE RIOJA
Dirección	
Edificio	Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora

Campanas actuales

Nombre	Santa Maria
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 68 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)182 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	1981
Descripción	
Fotos	5
Toques	
Conservación, mantenimiento	- Campana con numerosos defectos de fundicion.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ABAJO MONGE, Gonzalo
Fecha	09-03-2019

Nombre	IHS
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 95 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)496 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	1981
Descripción	- Campana con importantes defectos de fundicion que causaron su rotura el mismo dia que se toco por primera vez tras refundirse
Fotos	7
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana se rajo el primer dia de su uso debido a importantes defectos de fundicion y una colada de mala calidad. Es conocida en el pueblo como "SANTA CRISTINA" por lo que es muy probable que anteriormente estuviese dedicada a esta santa, y que al refundirla no se conservo su epigrafia original.
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	ABAJO MONGE, Gonzalo
Fecha	09-03-2019

Nombre	Asuncion de Nuestra Señora
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 100 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)579 kg
Fundidor	PEREA, HERMANOS HILARIO Y BENITO
Año fundición	1904
Descripción	
Fotos	8
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ABAJO MONGE, Gonzalo
Fecha	09-03-2019

Información completa: [Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (18-08-2026)