

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	EL PROVENCIO
Dirección	
Edificio	Nuestra Señora de la Asunción

Campanas actuales

Nombre	Sagrado Corazón de Jesús (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 77 Borde 7 Altura del bronce 59 Peso aproximado (en kilos) 206 kg
Fundidor	LINARES, HIJOS DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1947
Descripción	
Fotos	0
Toques	La campana, fija, se limita a repicar automáticamente.
Conservación, mantenimiento	A causa de la exposición de la campana a la intemperie, el vaso del instrumento se ha cubierto, aún habiendo sido limpiado en la restauración, de una espesa capa de óxido. La corrosión del hierro, sumada a la suciedad causada por las aves, dificulta extraordinariamente la lectura de sus inscripciones. Después de la restauración la campana ha sido mal orientada, de modo que las inscripciones y la marca de fábrica están orientadas hacia el exterior.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTORELL PARRA, Joan
Fecha	17-08-2020

Nombre	Inmaculada Concepción (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 86 Borde 7 Altura del bronce 68 Peso aproximado (en kilos) 300 kg
Fundidor	LINARES, HIJOS DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1947
Descripción	
Fotos	0
Toques	La campana, fija, se limita a repicar automáticamente.
Conservación, mantenimiento	A causa de la exposición de la campana a la intemperie, el vaso del instrumento se ha cubierto, aún habiendo sido limpiado en la restauración, de una espesa capa de óxido. La corrosión del hierro, sumada a la suciedad causada por las aves, dificulta extraordinariamente la lectura de sus inscripciones.
Protección	

Propuestas	
Autores de la documentación	MARTORELL PARRA, Joan
Fecha	17-08-2020

Nombre	Virgen del Rosario (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 89 Borde 85 Altura del bronce 78 Peso aproximado (en kilos) 460 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	2013
Descripción	
Fotos	0
Toques	Volteos y repiques exclusivamente automáticos.
Conservación, mantenimiento	En buen estado, el vaso de la campana está cubierto de una espesa capa de excrementos de aves, que dificulta la lectura de algunos fragmentos de la inscripción.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTORELL PARRA, Joan
Fecha	17-08-2020

Información completa: [Nuestra Señora de la Asunción - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (15-09-2026)