

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	PRADILLA DE EBRO
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

## Campanas actuales

Nombre	La de abajo (1)
<b>Localización</b>	Interior campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 59.2   Borde 51   Altura del bronce 6   Peso aproximado (en kilos)120 kg
<b>Fundidor</b>	COSTA, ENRIQUE
<b>Año fundición</b>	1930ca
<b>Descripción</b>	Una capa de costra que cubre todo el bronce, impide la correcta documentación de la campana. En algunas partes parece haber una inscripción incisa, sobre todo en la zona del medio pie, justo donde más cascarría hay. La marca de fábrica no es visible o no pone, pero por algunas características como las decoraciones del asa, hombro y tercio, es una campana fundida por Enrique Costa de Albaida.
<b>Fotos</b>	10
<b>Toques</b>	Ángelus, difuntos, fiesta
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Huella del badajo y electromazo. Costra en toda la superficie del bronce
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un BIC declarado
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
<b>Fecha</b>	25-04-2021

Nombre	La de arriba (2)
<b>Localización</b>	Interior campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 71   Borde 7,5   Altura del bronce 60,5   Peso aproximado (en kilos)207 kg
<b>Fundidor</b>	COSTA, ENRIQUE
<b>Año fundición</b>	1930ca
<b>Descripción</b>	Una capa de costra que cubre todo el bronce, impide la correcta documentación de la campana. En algunas partes parece haber una inscripción incisa, sobre todo en la zona del medio pie, justo donde más cascarría hay. La marca de fábrica no es visible o no pone, pero por algunas características como las decoraciones del asa, hombro y tercio, es una campana fundida por Enrique Costa de Albaida.
<b>Fotos</b>	10
<b>Toques</b>	Ángelus, difuntos, fiesta, misa. Horas con repetición y medias todo el día

<b>Conservación, mantenimiento</b>	Huella del badajo y electromazo. Costra en toda la superficie del bronce. Al yugo le falta un cacho en la parte superior
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
<b>Fecha</b>	25-04-2021

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora del Rosario - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (02-06-2026)