

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BELLREGUARD
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Miquel Arcàngel

Campanes actuals

Nom	De quarts (A)
Localització	Remat del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 75 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)244 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1947
Descripció	Al mig té aquesta inscripció: "AYUNTAMIENTO / DE / BELLREGUART". També al mig trobem la marca de l'instal·lador: "MANUFACTURAS / BLASCO / ROQUETAS (TARRAGONA)". Finalment hi ha altra inscripció al mig peu amb la data de fosa: "AÑO 1947".
Fotos	4
Tocs	Conserva els usos tradicionals.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació és bo. Està ubicada a una senzilla estructura metàl·lica a la part superior del campanar, damunt de la campana dels quarts. No té anses i penja d'una biga de ferro que la travessa pel mig. Disposa d'una maça exterior que acciona el toc de les hores i està connectada a la maquinària del rellotge.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio
Data	07-08-2019

Nom	Campana d'Hores (B)
Localització	Remat del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 80 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)296 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1947
Descripció	Té al terç tres flors i una garlanda. Al mig trobem la marca de l'instal·lador: "MANUFACTURAS / BLASCO / ROQUETAS (TARRAGONA)". Seguidament trobem la següent inscripció al mig peu amb el nom del consistori i la data de fosa: "AYUNTAMIENTO DE BELLREGUART AÑO 1947".
Fotos	3

Tocs	Conserva els usos tradicionals.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació és bo. Està ubicada a una senzilla estructura metàl·lica a la part superior del campanar, damunt de la campana dels quarts. No té anses i penja d'una biga de ferro que la travessa pel mig. Disposa d'una maça exterior que acciona el toc de les hores i està connectada a la maquinària del rellotge.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio
Data	07-08-2019

Nom	Aurora (1)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 65 Vora 5 Altura del bronze 58 Pes aproximat (en quilos)159 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1945
Descripció	Al terç té quatre flors i quatre garlandes. Seguidament trobem al mig una creu amb pedestal, el monograma de Maria i el nom de la campana: "AURORA". També està la marca de fàbrica, element habitual a les campanes de fosa industrial: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / ROSES H ^{nos} / SILLA (VALENCIA)". Finalment, al mig peu, trobem la següent inscripció: "? ? BELLREGUARD 1945 ?". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació.
Fotos	19
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és regular. Té una truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. A més té un mig vol que no funciona. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar. Sembla que antigament no es repicava i per tant es podria valorar que no es dotara amb un nou electromall.

Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio
Data	07-08-2019

Nom	Sant Miquel Arcàngel (2)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 74 Vora 5 Altura del bronze 64 Pes aproximat (en quilos)235 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1939
Descripció	La campana té una inscripció en espanyol al terç que està dedicada a Sant Miquel: "? S. MIGUEL ARCANGEL. ? PATRONO DE BELLREGUART.". Seguidament, al mig, hi ha una creu, un anagrama de Jesús, una imatge de Sant Miquel Arcàngel (com la venerada al Santuari de Llúria) i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes de fosa industrial: "ROSES HERMANOS / FUNDICION DE CAMPANAS / VALENCIA". Al mig peu té diverses flors i una inscripció amb la data de fosa: "? ? ? AÑO DE LA VICTORIA 1939. ? ?".
Fotos	19
Tocs	Repic i volteig automàtic
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és regular. Té una truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. També té un mig vol que no funciona. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls i el martell per un monofàsic que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio
Data	07-08-2019

Nom	Sants Abdó i Senén (3)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 102 Vora 8 Altura del bronze 88 Pes aproximat (en quilos)614 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1945

Descripció	Té al terç una inscripció en espanyol amb el nom del poble, la data de fosa i l'advocació a la qual està dedicada la campana: "? BELLREGUART AÑO 1945 ? ABDON Y SENEN". També al terç té una garlanda amb motius vegetals. El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Seguidament trobem al mig una creu amb pedestal, l'anagrama de Jesús, l'escut nacional i la marca de fàbrica. Aquesta apareix així per defectes de fosa: "FUN / CAMPA / DE / ROSES H / SILLA (VALENCIA)". Completa seria: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{nos} / SILLA (VALENCIA)". Finalment trobem al mig peu diverses flors, situades entre dos cordons.
Fotos	20
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és regular. Té una truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. A més té un mig vol que no funciona. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio
Data	07-08-2019

Nom	Misericòrdia (4)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 116 Vora 10 Altura del bronze 97 Pes aproximat (en quilos)904 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1945
Descripció	En el terç trobem quatre querubins, repartits aproximadament als punts cardinals i una garlanda amb motius vegetals. Seguidament hi ha al mig una creu sobre un núvol, un monograma de Maria i la marca de fàbrica que rodeja l'Escut Nacional: "C ^{TRS} ROSES HERMANOS / SILLA (VALENCIA)". També al mig trobem una inscripció amb el nom de la campana: "MISERICORDIA". Al mig peu hi ha quatre ramets amb flors i una inscripció on està el nom del poble i la data de fosa: "? ? BELLREGUART AÑO 1945 ?". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació.

Fotos	22
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és regular. Té una truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. A més té un mig vol que no funciona. El batall és de canya de plàstic.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar. Igualment cal canviar l'electromall per altre monofàsic i el batall per altre fet d'una sola peça.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio
Data	07-08-2019

Información completa: [Parròquia de Sant Miquel Arcàngel - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (13-05-2026)