

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ALBORACHE
Dirección	Plaza Iglesia, 1 46369
Edificio	Parroquia de Santiago Apóstol

Campanas desaparecidas

Nombre	Campana
Localización	Desaparecida
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 201 kg
Fundidor	ROSES, HIJOS DE VICENTE
Año fundición	1925
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	Prosiblemente desaparecida en 1936
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	Ángel de la Guarda (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 30 Borde 3 Altura del bronce 25 Peso aproximado (en kilos)16 kg
Fundidor	ROSES ATZENETA
Año fundición	1967
Descripción	
Fotos	15
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buena
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	TOMÁS CALATAYUD, Vicent
Fecha	06-07-2000

Nombre	Niño Jesús de Praga (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 47 Borde 4 Altura del bronce 39 Peso aproximado (en kilos)60 kg
Fundidor	ROSES ATZENETA
Año fundición	1966
Descripción	Las asas de la campana son simples. En el tercio tiene tres cordones y entre ellos se reparten las siguientes inscripciones: "? ? NIÑO JESUS DE PRAGA ? / ALBORACHE CORPUS CRISTI DE 1966.". Las palabras "CORPUS CHRISTI" seguramente aluden a la festividad en la que se bendijeron las campanas. Por debajo del último cordón aparecen dos cruces y dos cálices. En el medio tiene una cruz latina, el anagrama de Jesús, un Niño Jesús y la marca de fábrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA". En el medio pie dispone de dos grupos de dos cordones y esta inscripción entre ellos: "? PADRINOS D. CARMELO COLLADO CERVERA Dª MATILDIN GILABERT BLASCO.". Por último, tiene dos cordones en el pie.
Fotos	23
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de la fundición Roses y mecanizada con electromazo y motor de volteo continuo. Dispone de badajo atado y reforzado con cable de seguridad. Además, está pintada de dorado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Además, se debe de renovar la mecanización con un motor de volteo por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	18-03-2021

Nombre	Virgen del Rosario (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde 9 Altura del bronce 59 Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1984

Descripción	La campana presenta siete asas. En el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y entre ellos esta inscripción con la advocación: "VIRGEN DEL ROSARIO". Del grupo inferior de cordones cuelga una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. En el medio dispone de una cruz y una breve inscripción: "REFUNDIDA EN 1.984". Por debajo de esta aparece la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Finalmente, presenta en el medio pie cuatro cordones.
Fotos	12
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de la fundición Roses y mecanizada con electromazo y motor de volteo continuo. Dispone de badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Además, se debe de renovar la mecanización con un motor de volteo por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	18-03-2021

Nombre	Santiago Apóstol (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde 8 Altura del bronce 65 Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1984
Descripción	La campana presenta siete asas. En el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y entre ellos esta inscripción con la advocación: "SANTIAGO APOSTOL". Del grupo inferior de cordones cuelga una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. En el medio dispone de un crucifijo y una breve inscripción: "REFUNDIDA EN 1.984". Por debajo de esta aparece la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Finalmente, presenta en el medio pie cuatro cordones.
Fotos	15
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de la fundición Roses y mecanizada con electromazo y motor de volteo continuo. Dispone de badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Además, se debe de renovar la mecanización con un motor de volteo por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	18-03-2021

Información completa: [Parroquia de Santiago Apóstol - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (10-08-2026)