

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	REGIÓN DE MURCIA
<b>Municipio</b>	PLIEGO
<b>Dirección</b>	Calle el Pilar, 2 30176
<b>Edificio</b>	Parroquia de Santiago Apóstol

## Campanas desaparecidas

Nombre	Campana (refundida)
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 63   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos) <b>145 kg</b>
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	
<b>Descripción</b>	Ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1962) de refundición de campana de 145 kg
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

## Campanas actuales

Nombre	Santiago
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 67   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos) <b>175 kg</b>
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1962
<b>Descripción</b>	Ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1962) de refundición de campana de 145 kg por otra de 175 kg. "SANTIAGO SE REFUNDIO EL MARZO 1.962 SIENDO CUR PARROCO D. CAYETANO GUTIERREZ VICENTE" (sic)
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	

<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

Información completa: [Parroquia de Santiago Apóstol - \(REGIÓN DE MURCIA\)](#)

PDF (25-06-2026)