

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	SOT DE FERRER
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Inmaculada

## Campanas desaparecidas

<b>Nombre</b>	<b>Inmaculada (refundida)</b>
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 75   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)244 kg
<b>Fundidor</b>	GUILLEM, ANTONIO BELTRÁN
<b>Año fundición</b>	1828
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>Sagrado Corazón de Jesús (1)</b>
<b>Localización</b>	campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 43   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)46 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Año fundición</b>	1939
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	

<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

<b>Nombre</b>	<b>San Antonio de Padua (2)</b>
<b>Localización</b>	campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 60   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)125 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Año fundición</b>	1966
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

<b>Nombre</b>	<b>Purísima (3)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 75   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)244 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Año fundición</b>	1966
<b>Descripción</b>	La campana dispone de siete asas y en el hombro presenta cuatro triángulos decorados. A continuación, en el tercio aparecen tres cordones y entre ellos reproduce las inscripciones en latín de otra campana más antigua: "? ? ? IN CONCEPTIONE TVA, VIRGO, INMACULATA FVISTI ? ? / ? ? ANTONIVS GVILLEM ME FECIT ANNO MDCCCXXVIII ?". Por un lado, contiene una invocación a la Inmaculada y se traduce como: "EN TU CONCEPCIÓN, VIRGEN (MARIA), FUISTE INMACULADA". La segunda parte tiene el nombre del fundidor de la campana antigua y el año, que se expresa en numeración romana, algo poco habitual en la época. Se traduce así: "ANTONIO GUILLEM ME HIZO AÑO 1828". Ya en el medio presenta una cruz de calvario, el monograma de María, una Inmaculada Concepción y la marca de fábrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA". En el medio pie dispone de dos grupos de dos cordones y esta inscripción entre ellos: "? ? REFUNDIDA A EXPENSAS DE LA PARROQUIA DE SOT DE FERRER AÑO 1966 ?": Finalmente, en el pie aparecen tres cordones.
<b>Fotos</b>	31
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.

<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está instalada en la sala de campanas con un yugo de hierro y con los correspondientes mecanismos de toque automático (motor de volteo continuo y electromazo). Además, cuenta con badajo atado.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Además, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Los mecanismos de toque automático se deben de renovar con la instalación de un motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	26-03-2022

<b>Nombre</b>	<b>Santísimo Cristo de la Piedad (4)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 93   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)466 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Año fundición</b>	1944
<b>Descripción</b>	La campana presenta siete asas y en el tercio dos grupos de dos cordones, así como una guirnalda con motivos vegetales colgando del último cordón. Entre los cordones dispone de estas inscripciones: "SOT DE FERRER AÑO 1944 ? ? ?". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. A continuación, en el medio presenta una cruz, el escudo nacional y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA)". Igualmente, en este espacio presenta esta inscripción con la advocación de la campana: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA)". Seguidamente, en el medio pie aparecen otros dos grupos de dos cordones y entre ellos esta otra inscripción: "? SIENDO CURA PARROCO D. PEDRO LAFUENTE Y CURA REGENTE D. VALERIANO HERRERO". Los dos grupos de dos cordones se repiten en el pie.
<b>Fotos</b>	17
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La superficie exterior del bronce está cubierto por una gruesa capa de excrementos de paloma, especialmente en lado interior. La instalación no es la original y consta de un yugo de hierro con los correspondientes mecanismos de toque automático (motor de volteo continuo y electromazo). Además, cuenta con badajo atado.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

<b>Propuestas</b>	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Además, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Los mecanismos de toque automático se deben de renovar con la instalación de un motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	26-03-2022

Información completa: [Parroquia de la Inmaculada - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (13-05-2026)