

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	JALISCO
<b>Municipio</b>	GUADALAJARA
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Luis Gonzaga

## Campanas desaparecidas

<b>Nombre</b>	<b>Esquila San Alfonso</b>
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 46   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)56 kg
<b>Fundidor</b>	J. M. C.
<b>Año fundición</b>	1952
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo / FACEBOOK
<b>Fecha</b>	07-02-2024

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>Esquila</b>
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 46   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)56 kg
<b>Fundidor</b>	FUNDICION DE CAMPANAS HERNÁNDEZ (TIZAPÁN)
<b>Año fundición</b>	2024
<b>Descripción</b>	La esquila cuenta con un motor eléctrico. La corona funge como contrapeso de la misma campana. Sustituye a la anterior esquila que estaba sin uso, la cual actualmente ya no se encuentra en la parroquia.
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	

<b>Autores de la documentación</b>	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
<b>Fecha</b>	19-09-2024

<b>Nombre</b>	<b>Campana mayor, Nuestra Señora del Carmen</b>
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 88   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)395 kg
<b>Fundidor</b>	ARTEAGA, CARLOS
<b>Año fundición</b>	1991
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo / FACEBOOK
<b>Fecha</b>	07-02-2024

Información completa: [Parroquia de San Luis Gonzaga - \(JALISCO\)](#)

PDF (16-06-2026)