

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	SEVILLA
Dirección	
Edificio	Sr. Manuel SECO VELASCO

Campanas desaparecidas

Nombre	Campana (devuelta)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 27 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 10.5 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1960
Descripción	Ficha técnica de dos campanas de 27 cm Ø de bronce campanil 1ª calidad torneadas. Nota añadida: las devuelven para hacerlas de nuevo.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (devuelta)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 27 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 12.5 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1969
Descripción	Ficha técnica de dos campanas de 27 cm Ø de bronce campanil 1ª calidad torneadas. Nota añadida: las devuelven para hacerlas de nuevo.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	

Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 27 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)11 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1961
Descripción	Ficha técnica de dos campanas de 27 cm Ø de bronce campanil 1ª calidad torneadas y pulidas que lleven las asas macizas, sin badajera ni badajo
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (2)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 27 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)11 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1961
Descripción	Ficha técnica de dos campanas de 27 cm Ø de bronce campanil 1ª calidad torneadas y pulidas que lleven las asas macizas, sin badajera ni badajo
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Sr. Manuel SECO VELASCO - \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (24-06-2026)