

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	LOS AUSINES
<b>Dirección</b>	09194
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Miguel (Barrio de Sopeña)

## Campanas actuales

Nombre	Campana pequeña (1)
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 104.8   Borde 8.5   Altura del bronce 73   Peso aproximado (en kilos)666 kg
<b>Fundidor</b>	MENEZO (MERUELO)
<b>Año fundición</b>	1884
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene tres cordones equidistantes, muy finos y juntos en el hombro.</p> <p>En el tercio, entre cuatro cordones, puede verse esta inscripción: “PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE LOS AUSINES A NO DE ? 1884 ? ?”</p> <p>En el medio a las (12), resalta una cruz de calvario, con el estilo propio de los fabricantes.</p> <p>Y en el medio pie, hay tres cordones equidistantes, finos y juntos.</p>
<b>Fotos</b>	28
<b>Toques</b>	No suele tocarse. Pero si se da la ocasión, por el momento solo puede ser tocada manipulando el badajo con la cuerda, es decir, dando campanadas.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Regular. No se ha mantenido desde hace mucho tiempo, esto hace que las instalaciones estén deterioradas, y la campana suelta.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	27-09-2025

Nombre	San Miguel, campana de misa (2)
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 107.35   Borde 8.5   Altura del bronce 83   Peso aproximado (en kilos)716 kg
<b>Fundidor</b>	MURUA, IGNACIO
<b>Año fundición</b>	1888

<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene una inscripción en el tercio, entre cuatro cordones, que dice así: “SAN MIGUEL ORA PRO NOBIS ANO 1888?”. Mezcla el castellano con el latín. Se tendría que escribir: “SAN MIGUEL RUEGA POR NOSOTROS AÑO 1888?”, al no existir una necesidad de mezclar idiomas en esta frase.</p> <p>En el medio, a las (06) vemos una cruz de calvario, propia del estilo del fabricante.</p> <p>Y en el medio pie, viene escrito el nombre del fabricante, entre el final y empuje de la inscripción predominante: “IGNACIO MURUA VITORIA”. Dicha inscripción principal menciona al cura de la época: “SIENDO CURA DON CASIMIRO SANTAMARIA?”. Abajo de estas menciones, hay cuatro cordones equidistantes.</p>
<b>Fotos</b>	26
<b>Toques</b>	Llamadas a misa.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Bueno. El badajo seguramente no sea el original de la campana, al no pegar en la zona correcta. Si el badajo está suelto, cuando la campana vaya a volterear (giro completo y constante), la bola percutirá en zonas débiles, causando posibles roturas.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	27-09-2025

Información completa: [Parroquia de San Miguel \(Barrio de Sopeña\) - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (11-07-2026)