

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	VALLE DE HECHO
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Martín de Embún

Campanas actuales

Nombre	Campana rota (1)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Del brazo fijo cuelga solamente las asas y la badajera.
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana Verde (2)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 54 Borde 5,5 Altura del bronce 44 Peso aproximado (en kilos)91 kg
Fundidor	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1940ca
Descripción	
Fotos	4
Toques	
Conservación, mantenimiento	(06) falta gran trozo de labio que afecta a la sonoridad
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (3)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 86 Borde 9 Altura del bronce 70 Peso aproximado (en kilos)368 kg
Fundidor	
Año fundición	1816
Descripción	
Fotos	7
Toques	
Conservación, mantenimiento	el yugo tiene una gran flecha - le falta piezas
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (4)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 104 Borde 10 Altura del bronce 82 Peso aproximado (en kilos)651 kg
Fundidor	BALLESTEROS, PAULINO
Año fundición	1890
Descripción	
Fotos	9
Toques	
Conservación, mantenimiento	gran badajo
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Parroquia de San Martín de Embún - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (12-04-2026)