

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	CHIVA
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Santuario de la Virgen del Castillo

## Campanas actuales

Nombre	Pilar (1)
<b>Localización</b>	Sala de las campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 37   Borde 3   Altura del bronce 33   Peso aproximado (en kilos)29 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Año fundición</b>	1949
<b>Descripción</b>	La campana tiene en el tercio una inscripción con su nombre y una fecha: "? ? PILAR REFUNDIDA 3 ABRIL 1949 ?". La fecha creemos que más que al día exacto su refundición se refiere a la bendición o colocación de la campana porque el 3 de abril de 1949 era domingo. En el medio está la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H <sup>NOS</sup> / SILLA (VALENCIA)".
<b>Fotos</b>	12
<b>Toques</b>	Volteo manual desde la sala de las campanas.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro. Tiene badajo atado pero no reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local y el badajo reforzar con cable de seguridad. En caso de motorización se debería dotar con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.  La campana se tiene que instalar con la cruz orientada hacia el exterior.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	05-02-2016

Nombre	Santa María (2)
<b>Localización</b>	Sala de las campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 43   Borde 3,5   Altura del bronce 38   Peso aproximado (en kilos)46 kg
<b>Fundidor</b>	CASTAÑER, LLUÍS

<b>Año fundición</b>	1681
<b>Descripción</b>	La campana tiene en el tercio una inscripción en latín: "SANTA MARIA ORA PORONOBIS ANO I68I". Esta tiene algunos errores y correctamente sería: "SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS ANNO I68I". Se traduce al español de la siguiente forma: "SANTA MARÍA RUEGA POR NOSOTROS AÑO 1681". Es una sencilla oración dirigida a la Virgen y que procede de las diversas letanías propias de la liturgia de la Iglesia Católica. Además lleva el año de fundición.
<b>Fotos</b>	20
<b>Toques</b>	Volteo manual desde la sala de las campanas.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro. Tiene badajo atado pero no reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local y el badajo reforzar con cable de seguridad. En caso de motorización se debería dotar con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	05-02-2016

<b>Nombre</b>	<b>Carmen (3)</b>
<b>Localización</b>	Sala de las campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 47   Borde 5   Altura del bronce 40   Peso aproximado (en kilos)60 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Año fundición</b>	1949
<b>Descripción</b>	La campana tiene en el tercio una inscripción con su nombre y una fecha: "? ? CARMEN REFUNDIDA 3 ABRIL 1949 ?". La fecha creemos que más que al día exacto su refundición se refiere a la bendición o colocación de la campana porque el 3 de abril de 1949 era domingo. En el medio está la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H <sup>NOS</sup> / SILLA (VALENCIA)".
<b>Fotos</b>	13
<b>Toques</b>	Volteo manual desde la sala de las campanas.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro. Tiene badajo atado pero no reforzado con cable de seguridad.

<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local y el badajo reforzar con cable de seguridad. En caso de motorización se debería dotar con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.  La campana se tiene que instalar con la cruz orientada hacia el exterior.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	05-02-2016

<b>Nombre</b>	<b>Ana (4)</b>
<b>Localización</b>	Sala de las campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 52   Borde 6   Altura del bronce 45   Peso aproximado (en kilos)81 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Año fundición</b>	1949
<b>Descripción</b>	La campana tiene en el tercio una inscripción con su nombre y una fecha: "? ? ? ? ANA FUNDIDA 3 ABRIL 1949 ? ?". La fecha creemos que más que al día exacto su refundición se refiere a la bendición o colocación de la campana porque el 3 de abril de 1949 era domingo. En el medio está la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H <sup>NOS</sup> / SILLA (VALENCIA)".
<b>Fotos</b>	4
<b>Toques</b>	Volteo manual desde la sala de las campanas.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro. Tiene badajo atado pero no reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local y el badajo reforzar con cable de seguridad. En caso de motorización se debería dotar con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.  La campana se tiene que instalar con la cruz orientada hacia el exterior.

<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	05-02-2016

Información completa: [Santuario de la Virgen del Castillo - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (29-06-2026)