

| | |
|---|---|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipio | BENEJUZAR |
| Dirección | |
| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario |

Campanas actuales

| Nombre | La Pequeña (1) |
|------------------------------------|--|
| Localización | Torre de las Campanas |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 50 Borde 4 Altura del bronce 43 Peso aproximado (en kilos)72 kg |
| Fundidor | MANCLÚS, SALVADOR |
| Año fundición | 1972ca |
| Descripción | La campana, característicamente industrial, tiene solo la marca de fábrica en el medio: "FUNDICIÓN / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Es un elemento habitual en las campanas industriales. |
| Fotos | 8 |
| Toques | Repique y volteo automático. |
| Conservación, mantenimiento | La campana está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro. Conserva la rueda con la que se mecanizó con el motor de volteo continuo. Está dotada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Tiene badajo atado y reforzado con cable de seguridad. |
| Protección | Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. |
| Propuestas | La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. |
| Autores de la documentación | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Fecha | 20-04-2017 |

| Nombre | San José (2) |
|----------------------|--|
| Localización | Torre de las Campanas |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 69 Borde 5 Altura del bronce 52 Peso aproximado (en kilos)190 kg |
| Fundidor | ROSES, HIJOS DE L. (ALBAIDA) |
| Año fundición | 1929 |
| Descripción | La campana tiene una simple inscripción con la advocación a la que está dedicada y el año de fundición: "S JOSE 1929". |

| | |
|------------------------------------|--|
| Fotos | 10 |
| Toques | Repique y volteo automático. Toca los cuartos. |
| Conservación, mantenimiento | La campana está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro. Conserva la rueda con la que se mecanizó con el motor de volteo continuo. Está dotada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Tiene badajo atado y reforzado con cable de seguridad. |
| Protección | Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. |
| Propuestas | La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. |
| Autores de la documentación | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Fecha | 20-04-2017 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Nombre | Nuestra Señora del Rosario (3) |
| Localización | Torre de las Campanas |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 88 Borde 9 Altura del bronce 72 Peso aproximado (en kilos)395 kg |
| Fundidor | ROSAS E HIJOS, LORENZO |
| Año fundición | 1889 |
| Descripción | La campana tiene en el tercio una sencilla inscripción con la advocación a la que está dedicada y el año de fundición: "? NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO ? ? AÑO ? 1889". |
| Fotos | 14 |
| Toques | Repique y volteo automático. Toca las horas. |
| Conservación, mantenimiento | La campana está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro. Conserva la rueda con la que se mecanizó con el motor de volteo continuo. Está dotada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Tiene badajo atado y reforzado con cable de seguridad. En la parte interior de la campana hay cuatro cruces, que coinciden con los punto cardinales. Estas tienen un color diferente al del resto del metal y seguramente corresponden a las cruces trazadas con los Óleos Sagrados durante la bendición de la campana. |
| Protección | Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. |

| | |
|------------------------------------|--|
| Propuestas | La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. Dicha limpieza no debe eliminar las cruces de la consagración de la campana, por lo que se deben tener en cuenta su conservación como testigo de su historia. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. |
| Autores de la documentación | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Fecha | 20-04-2017 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre | Campana de las horas (A) |
| Localización | Torre del Reloj |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 72 Borde 5 Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)216 kg |
| Fundidor | ROSES, JAIME |
| Año fundición | 1858 |
| Descripción | La campana tiene la siguiente inscripción en el tercio, situada entre cordones: "YNMACULADA CONSEPCION DE MARIA SANTISIMA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO COS". Por motivos de espacio se corta y sigue debajo de los cordones: "TITUCIONAL DE BENEJUJA AÑO I858". La inscripción tiene algunos errores y de forma correcta sería: "INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BENEJÚZAR AÑO 1858". El texto indica la advocación a la cual se dedica la campana y sin ambigüedades deja clara su propiedad municipal como campana de las horas. Además indica el año de su fundición. |
| Fotos | 9 |
| Toques | No se utiliza. |
| Conservación, mantenimiento | La campana está instalada en la pequeña torre oeste o del reloj, sujeta a una viga de madera por unos tirantes. Presenta dos antiguos mazos exteriores que, accionados por la maquinaria del reloj, interpretaban las horas y los cuartos. El mazo superior golpeaba aproximadamente un poco por debajo del tercio, mientras que el de las horas hacia lo mismo en el medio. Esta solución, que buscaba dos sonidos diferentes para los toques de cuartos y horas, aprovecha que el grosor de la campana es diferente en el tercio que en el medio. De este modo el sonido emitido también era diferente. |
| Protección | Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. |
| Propuestas | La campana debe de recuperar su función exclusivamente horaria. Para ello sería necesario recuperar la maquinaria del reloj para ponerla en funcionamiento de nuevo y que esta accionara el toque de las horas. Una segunda opción, que solo supondría la recuperación parcial del instrumento, sería dotarla con un electromazo monofásico y los toques se programaran para gestionarlos desde un ordenador. |
| Autores de la documentación | ALEPUZ CHELET, Joan |

| | |
|--------------|------------|
| Fecha | 20-04-2017 |
|--------------|------------|

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora del Rosario - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (09-06-2026)