

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	NAVAL
Dirección	
Edificio	Ermita de Los Dolores

Campanas actuales

Nombre	Santos Miguel y Bárbara (1)
Localización	Frente a la ermita
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 83 Borde 8 Altura del bronce 73 Peso aproximado (en kilos)331 kg
Fundidor	BALLESTEROS
Año fundición	1868
Descripción	La campana tiene esta inscripción en latín en el tercio, situada entre cordones: "# SANCTE MICHAEL ^{ET} SANCTA BARBARA ORATE PRO NOBIS". Esta contiene una sencilla súplica que tiene su inspiración en las Letanías de los Santos y otras, ampliamente difundidas en el ámbito religioso católico. Se traduce así al español: "# SAN MIGUEL Y SANTA BARBARA ROGAD POR NOSOTROS". También en el tercio tiene varios triángulos decorados que cuelgan a modo de guirnalda. Seguidamente, en el medio, tiene una cruz de calvario radiante y en el lado opuesto una imagen de Santa Bárbara con esta inscripción a sus pies: "S ^{TA} BARBARA". Debajo de la imagen hay una cartela rodeada por triángulos decorados que contiene la inscripción con el apellido del autor y el año de fundición: "BALLESTEROS ME HIZO# / AÑO 1868"
Fotos	0
Toques	Repique manual.
Conservación, mantenimiento	Está situada en una estructura metálica erigida frente a la ermita. Tiene un yugo de chapa de hierro que sustituye al original y que parece obra de un instalador local, así como badajo de caña de madera y bola metálica, que tiene numerosos refuerzos del mismo material. Presenta una pequeña grieta en el lavio que se expande de forma horizontal (06). Parece que se trató de reparar, a juzgar por las marcas presentes entorno a la grieta.
Protección	La campana debe de ser soldada en los talleres de una empresa especializada para recuperar su sonoridad original. Para ello sería necesario retirarla de la estructura y limpiarla por dentro y por fuera, de forma que recupere la sonoridad original y se pueda soldar. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional similar al de otras iglesias cercanas (como la parroquia de Naval). El badajo debe de reforzarse con un cable de seguridad.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	16-03-2018

Información completa: [Ermita de Los Dolores - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (29-06-2026)