

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNIDAD DE MADRID
<b>Municipio</b>	MADRID
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Antón

## Campanas actuales

Nombre	Campana de salida de misa
<b>Localización</b>	Presbiterio
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 25   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)9 kg
<b>Fundidor</b>	CABRILLO, CASA (SALAMANCA)
<b>Año fundición</b>	1950ca
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	7
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Ubicada en el presbiterio, en una pequeña estructura metálica. Con una cadena que cuelga del badajo.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
<b>Fecha</b>	23-05-2016

Nombre	Campana (1)
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 50   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)72 kg
<b>Fundidor</b>	CUERVO
<b>Año fundición</b>	1885
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La colocación de una red, para impedir la entrada de las aves, impide el volteo de la campana.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
<b>Fecha</b>	23-05-2016

<b>Nombre</b>	<b>Campana (2)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 70   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)199 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La colocación de una red, para impedir la entrada de las aves, impide el volteo de la campana.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
<b>Fecha</b>	23-05-2016

<b>Nombre</b>	<b>Campana (3)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 90   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)422 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1844
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	3
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La colocación de una red, para impedir la entrada de las aves, impide el volteo de la campana.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
<b>Fecha</b>	23-05-2016

<b>Nombre</b>	<b>Campana (4)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 110   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)771 kg
<b>Fundidor</b>	

<b>Año fundición</b>	1807
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	4
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La colocación de una red, para impedir la entrada de las aves, impide el volteo de la campana. La campana se encuentra casi horizontal, seguramente por rotura del yugo o de alguno de los herrajes.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
<b>Fecha</b>	23-05-2016

<b>Nombre</b>	<b>Cuartos (A)</b>
<b>Localización</b>	torre del reloj
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)771 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
<b>Fecha</b>	23-05-2016

<b>Nombre</b>	<b>Cuartos (B)</b>
<b>Localización</b>	torre del reloj
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)771 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	

<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
<b>Fecha</b>	23-05-2016

<b>Nombre</b>	<b>Horas (C)</b>
<b>Localización</b>	torre del reloj
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)771 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
<b>Fecha</b>	23-05-2016

Información completa: [Parroquia de San Antón - \(COMUNIDAD DE MADRID\)](#)

PDF (25-06-2026)