

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	QUESA
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Antonio Abad

Campanas desaparecidas

Nombre	La Grande (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 89 Borde 8,5 Altura del bronce 70 Peso aproximado (en kilos)408 kg
Fundidor	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Año fundición	1940
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	ROTA - oxidada, torcida
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	La Pequeña, el Cristo de la Salud (1)
Localización	campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 55 Borde 7 Altura del bronce 44 Peso aproximado (en kilos)96 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1967
Descripción	
Fotos	10
Toques	
Conservación, mantenimiento	oxidada
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	La Mediana, Reservación (2)
Localización	campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde 10 Altura del bronce 64 Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	RIVERA DOMÍNGUEZ, GABRIEL
Año fundición	1988
Descripción	
Fotos	11
Toques	
Conservación, mantenimiento	Restaurada por Vte. Tomàs.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	La Grande (3)
Localización	campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 86 Borde 9 Altura del bronce 73 Peso aproximado (en kilos)368 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	1991
Descripción	
Fotos	12
Toques	
Conservación, mantenimiento	badajo antiguo, a el cuerda para tocar desde bajo. Restaurada por Vte. Tomàs.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Ave Maria (1)
---------------	----------------------

Localización	Sala de Campanes
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)368 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Parroquia de San Antonio Abad - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (14-06-2026)