

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENILLUP
Direcció	
Edifici	Parròquia de Nostra Senyora del Rosari

Campanes actuals

Nom	Santa Bàrbera (1)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 48.5 Vora 5 Altura del bronze 45,5 Pes aproximat (en quilos)66 kg
Fonedor	
Any fosa	1799
Descripció	La campana té tres anses. Seguidament, té en el terç tres cordons. Entre els dos superiors té una breu inscripció: "SANTA BARBARA ANO 1799". La segona xifra de l'any de fosa podria correspondre amb el número 7, ja que hi ha altres casos semblants registrats en aquesta època. En el mig té una creu de calvari. Finalment, en el mig peu té tres cordons i en el peu altres dos.
Fotos	26
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Campana en bon estat, batall antic. Està instal·lada amb truja de fusta nova de perfil típic valencià, diferent, per tant, del tradicional local. Té motor d'impuls i electromall.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BLR (Bé de Relevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; CALVO PÉREZ, JAVIER; JORDÀ SALA, Josep
Data	27-02-2022

Nom	Mare de Déu del Rosari (2)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 62 Vora 6 Altura del bronze 56,5 Pes aproximat (en quilos)138 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1942
Descripció	Té tres anses. En el terç hi ha dos grups de dos cordons, quatre garlandes neogòtiques i entre els cordons aquesta inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "? ? NUESTRA SRA. DEL ROSARIO ?". Seguidament, en el mig hi ha una creu, l'àguila de Sant Joan, el monograma de Maria i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". A continuació, en el mig peu té altres dos grups de dos cordons i entre ells hi ha altra inscripció: "? ? ? BENILLUP AÑO 1942 ? ?". Finalment, en el peu té tres cordons.

Fotos	23
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Bon estat, batall antic i dotat amb cable de seguretat. Està instal·lada amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol i electromall.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BLR (Bé de Relevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Cal restaurar la campana. Per fer-ho és necessari baixar-la de la torre i netejar-la per dins i per fora. La truja actual de ferro s'ha de substituir per altra nova de perfil tradicional local, es a dir, com el que tenia antigament la campana de Santa Bàrbera.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; CALVO PÉREZ, JAVIER; JORDÀ SALA, Josep
Data	27-02-2022

Información completa: [Parròquia de Nostra Senyora del Rosari - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (22-06-2026)