

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ROJALES
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Pedro Apóstol

Campanas desaparecidas

Nombre	Petra (Refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 95 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)496 kg
Fundidor	
Año fundición	1901
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	Ave María y Santa Bárbara (1)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 44 Borde 4 Altura del bronce 36 Peso aproximado (en kilos)49 kg
Fundidor	
Año fundición	1650ca
Descripción	Cuenta con la siguiente inscripción en el tercio: "# AVE MARIA YSANTA BARBARA". En ella encontramos en primer lugar las dos palabras que inician el Ave María, la oración más popular entre las dirigidas a María. Seguidamente aparece la segunda advocación de la campana, Santa Bárbara.
Fotos	9
Toques	Repica y voltea automáticamente.

Conservación, mantenimiento	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Tiene un yugo de hierro y carece de asas, por lo que presenta un taco de madera entre el bronce y el yugo. Está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Cuenta con un sistema de fijación rígida del badajo. Este sistema resulta altamente peligroso, ya que puede arrancar el badajo sin previo aviso y causar su caída.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales. El badajo se debe cambiar por otro atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-06-2015

Nombre	De Cuartos (A)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 63 Borde 7 Altura del bronce 42 Peso aproximado (en kilos)145 kg
Fundidor	
Año fundición	1911
Descripción	Cuenta con el año de fundición: "AÑO 1911". En el lado opuesto indica el siguiente número, que podría ser el de série o numeración de la pieza: "921".
Fotos	4
Toques	Conserva sus funciones originales
Conservación, mantenimiento	e encuentra en buen estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Está atornillada a una viga de hierro y cuenta con un electromazo monofásico.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-06-2015

Nombre	María del Rosario (2)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 71 Borde 6 Altura del bronce 61 Peso aproximado (en kilos)207 kg
Fundidor	ROSAS, VICENTE DOMINGO
Año fundición	1880
Descripción	La campana cuenta con la siguiente inscripción latina: "#MARIA#ROSARII#ORA#PRO#NOBIS#ANNO#MDCCCLXXX#". Esta se puede traducir como: "MARIA DEL ROSARIO RUEGA POR NOSOTROS AÑO 1880". Presenta una peculiaridad para la época en que fue fundida, ya que en en siglo XIX era poco habitual indicar la fecha de fundición con numeración romana. Por otro lado la inscripción tiene su origen en la Letanía Lauretana, la propia de la Virgen. En esta caso está adaptada a la advocación del Rosario, por ser la patrona del municipio. En el medio indica con numeración arábica la fecha de fundición: "1880".
Fotos	14
Toques	Repica i voltea automàticament.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Tiene un yugo de hierro. Está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Dispone de badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-06-2015

Nombre	De Horas (B)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 81 Borde 10 Altura del bronce 53 Peso aproximado (en kilos)308 kg
Fundidor	
Año fundición	1911
Descripción	Cuenta con el año de fundición: "AÑO 1911". En el lado opuesto indica el siguiente número, que podría ser el de série o numeración de la pieza: "916".
Fotos	4
Toques	Conserva sus funciones originales

Conservación, mantenimiento	Se encuentra en buen estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Está atornillada a una viga de hierro y cuenta con un electromazo monofásico.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-06-2015

Nombre	Petra (3)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 95 Borde 8 Altura del bronce 74 Peso aproximado (en kilos)496 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1972
Descripción	En primer lugar cuenta con la siguiente inscripción en el tercio: "PETRA ANNO DOMINI M C M I". Esta inscripción procede de la antigua campana y se puede traducir como: "PETRA AÑO DEL SEÑOR 1901". En ella indica el nombre de la campana y el año en que fue fundida. En el medio dispone de la siguiente inscripción: "REFUNDIDA EN 1.972 / SIENDO CURA PARROCO / D. ANTONIO CABRERA GIMENEZ". Esta inscripción indica el año en que fue refundida y el párroco que estaba al frente de la parroquia en ese año. Todas las inscripciones son incisas, ya que fueron añadidas con posterioridad a la fundición de la campana.
Fotos	12
Toques	Voltea y repica automáticamente.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Tiene un yugo de hierro, con la Cruz de Santiago en su cabezal. Está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-06-2015

Información completa: [Parroquia de San Pedro Apóstol - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (22-08-2026)