

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CANARIAS
<b>Municipio</b>	AGULO
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Marcos Evangelista

## Campanas actuales

Nombre	Mathilda (1)
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 30   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)16 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1957
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Sujeta a perfil metálico. Electromazo con bola excesivamente grande, en peligro de rotura (la bola dobla el punto de percusión cuando debería medir lo mismo)
<b>Protección</b>	N.º de registro: LG-054
<b>Propuestas</b>	Debería sustituirse la viga metálica por una viga de madera para mejorar la sonoridad de la campana. Debería reducirse el tamaño de la bola del electromazo para asegurar la conservación del bronce.
<b>Autores de la documentación</b>	GÁRGOLA CULTURA
<b>Fecha</b>	05-08-2022

Nombre	Campana (2)
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 51   Borde 6   Altura del bronce 45   Peso aproximado (en kilos)77 kg
<b>Fundidor</b>	ANÓNIMO (LA HABANA)
<b>Año fundición</b>	1867
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	5
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Sujeta a perfil metálico - Tirantes 2-2-2 Electromazo con bola excesivamente grande, en peligro de rotura (la bola dobla el punto de percusión cuando debería medir lo mismo)
<b>Protección</b>	N.º de registro: LG-053

<b>Propuestas</b>	Debería sustituirse la viga metálica por una viga de madera para mejorar la sonoridad de la campana. Debería reducirse el tamaño de la bola del electromazo para asegurar la conservación del bronce.
<b>Autores de la documentación</b>	GÁRGOLA CULTURA
<b>Fecha</b>	05-08-2022

Información completa: [Parroquia de San Marcos Evangelista - \(CANARIAS\)](#)

PDF (29-06-2026)