

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	VILLAMALUR
Dirección	
Edificio	Parroquia de Santo Domingo de Guzmán

Campanas desaparecidas

Nombre	Maria de los desamparados (Refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 65 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)159 kg
Fundidor	
Año fundición	1848
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Esta campana fue refundida, y sustituida por la campana C 1172.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SALVADOR, Javier
Fecha	01-09-1995

Campanas actuales

Nombre	Campana de salida de misa (0)
Localización	Sacristía
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 13 Borde Altura del bronce 10 Peso aproximado (en kilos)1 kg
Fundidor	
Año fundición	1850ca
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	SALVADOR, Javier
Fecha	12-06-2020

Nombre	La pequeña, Isabel, Lucía (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 42 Borde 5 Altura del bronce 34 Peso aproximado (en kilos)43 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1955
Descripción	La campana presenta asas simples y en el tercio dispone de dos grupos de dos cordones. Seguidamente, en el medio tiene una cruz latina y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Por último, en el medio pie dispone de tres cordones. Con seguridad se trate de una campana de fabricación seriada, es decir, fundida sin encargo previo. Por este motivo presenta unos pocos elementos genéricos, como la cruz o la marca de fábrica. Los más personalizados, tales como las inscripciones, se añadirían cuando el bronce fuera encargado para un lugar concreto, aunque en este caso no se realizó el procedimiento.
Fotos	21
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Buena instalación (pero sustituye de manera innecesaria el yugo de madera anterior). Está dotada con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con electromazo y motor de volteo.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Además, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local, idéntico al que la campana tenía antes de la mecanización.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	18-09-2022

Nombre	La mediana (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 61 Borde 7 Altura del bronce 51 Peso aproximado (en kilos)131 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	1996

Descripción	Presenta asas simples. En el tercio aparecen dos grupos de dos cordones y esta inscripción entre ellos con la advocación: "? MARIA DE LOS DESAMPARADOS ?". Además, del último cordón cuelga una guirnalda. A continuación, en el medio dispone de una cruz de calvario y una custodia con esta inscripción por debajo: "REFUNDIDA EN 1996". En este espacio también está la marca de la instaladora: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". Esta no corresponde con la fundidora de la campana, ya que había dejado de trabajar unos años antes y en este momento ya adquiriría las campanas a la fundición cántabra de Hermanos Portilla, los autores reales del bronce. Por último, en el medio pie lleva otros dos grupos de dos cordones y entre ellos una inscripción con el nombre del pueblo: "VILLAMALUR".
Fotos	18
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Buena instalación (pero sustituye de manera innecesaria el yugo de madera anterior). Está dotada con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con electromazo y motor de volteo. Dispone de badajo atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Además, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local, idéntico al que la campana antigua tenía antes de la mecanización.
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	13-10-2020

Nombre	La grande (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 76 Borde 8 Altura del bronce 68 Peso aproximado (en kilos)254 kg
Fundidor	ROSES E HIJOS, VICENTE
Año fundición	1907
Descripción	Presenta siete asas y en el tercio tres cordones. Entre los dos superiores presenta esta sencilla inscripción con la advocación y el año de fundición: "SANTO DOMINGO DE GUZMAN ANO I907". Por otro lado, del cordón inferior cuelgan unas guirnalda con ángeles y motivos vegetales. En el medio aparece el monograma de María y la marca de fábrica: "HIJOS DE VICENTE ROSES ADZANETA VALENCIA". Por último, tiene cuatro cordones en el medio pie y dos más en el pie.
Fotos	28
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Buena instalación (pero sustituye de manera innecesaria el yugo de madera anterior). Está dotada con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con electromazo y motor de volteo. Dispone de badajo atado, que es el antiguo.

Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Además, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local, idéntico al que la campana tenía antes de la mecanización.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	18-09-2022

Información completa: [Parroquia de Santo Domingo de Guzmán - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (06-09-2026)