

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ESPADILLA
Dirección	Plaza Iglesia, 10 12230
Edificio	Parroquia de la Degollación de San Juan Bautista

Campanas actuales

Nombre	La pequeña (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 62 Borde 6 Altura del bronce 54 Peso aproximado (en kilos)138 kg
Fundidor	
Año fundición	1858
Descripción	Se trata de una campana con la característica cruz de los ROSES. La campana tiene una simple inscripción "SANTA BARBARA ? AÑO ? I858 ? ? "
Fotos	16
Toques	
Conservación, mantenimiento	Badajo moderno, pega alto. Los cables de seguridad no impedirían la caída en caso de rotura. En el medio (09) hay una serie de trazos, con pintura posiblemente de la utilizada para conservar el yugo metálico, de significado desconocido. En 2025 la campana presenta una grieta casi imperceptible que llega desde el pie hasta el hombro, desfigurando totalmente el sonido.
Protección	Protección genèrica al encontrarse en un inmueble protegido (Bien de Relevancia Local). No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana en el Inventario General de Bienes Muebles, debido a su interés.
Propuestas	La campana debe ser soldada por empresa cualificada para recuperar su sonoridad original. El yugo de madera debe ser repuesto, de acuerdo con el modelo de los otros yugos existentes en la torre, manteniendo sus características de forma, perfil y relación de contrapeso. La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. La campana puede ser motorizada con un motor de impulsos el volteo, que pueda ser programado según los toques tradicionales. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09 para facilitar posibles toques manuales. Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote. El badajo debe ser dotado con una anilla a su extremo para los repiques manuales.
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	24-07-2011

Nombre	La grande (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 72 Borde 7 Altura del bronce 55 Peso aproximado (en kilos)216 kg
Fundidor	
Año fundición	1744
Descripción	
Fotos	36
Toques	
Conservación, mantenimiento	<p>Badajo moderno con cables de seguridad que no impedirían la caída en caso de rotura. Se conserva el electromazo trifásico, aunque aparentemente fuera de uso.</p> <p>El electromazo nuevo, monofásico, queda pegado a la campana dando la sensación que está rota, al limitar su resonancia. Este desajuste debe ser corregido a la mayor urgencia para evitar una posible rotura de la campana.</p> <p>Dada la importancia de la campana, posiblemente el bien mueble más antiguo no sólo de la parroquia sino de la población, debería ser restaurada.</p>
Protección	Protección genérica por encontrarse en un inmueble protegido (Bien de Relevancia Local). No obstante debería ser incoado expediente para incluirla en el Inventario General de Bienes Muebles.
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	24-07-2011

Información completa: [Parroquia de la Degollación de San Juan Bautista - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (21-05-2026)