

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	METROPOLITANA DE SANTIAGO
Municipio	SANTIAGO DE CHILE
Dirección	
Edificio	San Antonio de Padua (Padres Capuchinos)

Campanas actuales

Nombre	San Antonio (1)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 64 Borde Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)152 kg
Fundidor	COSTA E HIJO (VALPARAISO)
Año fundición	1874
Descripción	La campana, de forma alargada, presenta una sencilla epigrafía consistente en cordones decorativos, datos acerca de su dedicación, propietarios, año de fundición y fundidor. De esa forma, pone en el tercio: "Da. A Sn. ANTONIO" (es decir, DEDICADA A SAN ANTONIO), y en el medio "P.P. CAPUCHINOS DE SANTIAGO" (es decir, PADRES CAPUCHINOS DE SANTIAGO)/ "1874"/ "COSTA E HIJO VALPARAISO"
Fotos	11
Toques	Toques litúrgicos ocasionales
Conservación, mantenimiento	Buena
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SATO, Eduardo
Fecha	11-11-2016

Nombre	Purísima (2)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 78 Borde Altura del bronce 75 Peso aproximado (en kilos)275 kg
Fundidor	COSTA E HIJO (VALPARAISO)
Año fundición	1874
Descripción	La campana, de forma alargada, presenta una sencilla epigrafía consistente en cordones decorativos, datos acerca de su dedicación, propietarios, año de fundición y fundidor. De esa forma, pone en el tercio "Da. A LA PURISIMA", es decir "DEDICADA A LA PURISIMA", y en el medio "P P CAPUCHINOS DE SANTIAGO"/ "1874"/ "COSTA E HIJO"/ "VALPARAISO"
Fotos	12
Toques	No se toca

Conservación, mantenimiento	El badajo se ha roto y permanece en el suelo de la sala de campanas
Protección	
Propuestas	Debiera restaurarse el badajo, a fin de poder efectuar toques manuales
Autores de la documentación	SATO, Eduardo
Fecha	11-11-2016

Nombre	Sagrado Corazón de Jesús (3)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 110 Borde Altura del bronce 87 Peso aproximado (en kilos)771 kg
Fundidor	CORBEAUX Y CIA, FUNDICIÓN YUNGAI DE SANTIAGO (SANTIAGO DE CHILE)
Año fundición	1876
Descripción	La campana presenta una epigrafía consistente en elementos decorativos y simbólicos (cordones, estrellas y cruces), e información acerca de su dedicación, gestor de su creación, fecha de fundición y fundidor. De ese modo, pone en el tercio: "DEDICADA AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 8bre 1876" (que puede significar septiembre, octubre, noviembre o diciembre de 1876), y en el medio pie: "POR EL PADRE ALBERTO DE CORTONA PREFECTO APOSTOLICO CAPUCHINO FUNDICION DE YUNGAI SANTIAGO"
Fotos	24
Toques	
Conservación, mantenimiento	El asa badajera ha sido taladrada. El badajo, de bronce y provisto de cuernos (algo nada usual), presenta serios defectos de fundición, siendo utilizable solo en uno de sus lados.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SATO, Eduardo
Fecha	14-07-2013

Información completa: [San Antonio de Padua \(Padres Capuchinos\) - \(METROPOLITANA DE SANTIAGO\)](#)

PDF (30-06-2026)