

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BICORP
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Juan Evangelista

Campanas desaparecidas

Nombre	Ave María (desaparecida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	ROSES
Año fundición	1829
Descripción	Vicente Mª Izquierdo Alcón en el libro Reseña Histórica de la Baronía de Bicorp y lugar de Benedriz con la novena a la Santa Cruz afirma: "Las tres campanas fueron hechas por los hermanos Vicente y José Rosas, de Chella. La gorda, que se llama San Juan Evangelista; la mediana, que fué restaurada en 1854, se llama San José, y la pequeña Ave María".
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-01-2024

Nombre	Campana (desaparecida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 71 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)207 kg
Fundidor	
Año fundición	1734
Descripción	Vicente Mª Izquierdo Alcón en el libro Reseña Histórica de la Baronía de Bicorp y lugar de Benedriz con la novena a la Santa Cruz afirma: "Era entonces alcalde José Pérez Taléns y se hizo una campana que pesaba diecisiete arrobas y doce libras, costando su fundición, con la vieja que se aprovechó, seiscientos reales de vellón". Posiblemente desaparece en 1829 con la fundición del nuevo juego de campanas.
Fotos	0
Toques	

Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-01-2024

Nombre	San José (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)244 kg
Fundidor	ROSES
Año fundición	1829
Descripción	Vicente M ^a Izquierdo Alcón en el libro Reseña Histórica de la Baronía de Bicorp y lugar de Benedriz con la novena a la Santa Cruz afirma: "Las tres campanas fueron hechas por los hermanos Vicente y José Rosas, de Chella. La gorda, que se llama San Juan Evangelista; la mediana, que fué restaurada en 1854, se llama San José, y la pequeña Ave María".
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-01-2024

Nombre	San José (desaparecida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)244 kg
Fundidor	
Año fundición	1854
Descripción	Vicente M ^a Izquierdo Alcón en el libro Reseña Histórica de la Baronía de Bicorp y lugar de Benedriz con la novena a la Santa Cruz afirma: "Las tres campanas fueron hechas por los hermanos Vicente y José Rosas, de Chella. La gorda, que se llama San Juan Evangelista; la mediana, que fué restaurada en 1854, se llama San José, y la pequeña Ave María".
Fotos	0
Toques	

Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-01-2024

Campanas actuales

Nombre	San José (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde 7 Altura del bronce 45 Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1944
Descripción	Las asas son simples y en el tercio lleva un grupo de dos cordones y otro de tres. Entre estos hay una cenefa. Seguidamente, en el medio tiene una cruz y la marca de fábrica: "FUNDICON / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". Seguidamente, presenta estas inscripciones: "SAN JOSE / BICORP 1944 / SIENDO CURA PARROCO D. JUAN SANCHIS". También en el medio hay una imagen de San José. En el medio pie dispone de un grupo de cuatro cordones, otro más grueso suelto y una guirnalda de triángulos decorados. Entre los cordones sigue la inscripción el medio: "Y PADRINOS D. JOSE SOTOS - ALCALDE - Y - D BENJAMINA NAVARRO". Finalmente, presenta cuatro cordones en el pie.
Fotos	27
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Badajo antiguo, atado y dotado con cable de seguridad. La campana está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de la fundición Manclús (modelo nuevo) y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Además, se debe de renovar la mecanización con un electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-12-2021

Nombre	María (2)
---------------	------------------

Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 72 Borde 9 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)216 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALENCIA)
Año fundición	1944
Descripción	La campana tiene querubines en seis de las asas. En el tercio lleva un grupo de dos cordones y otro de tres, además de una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. En el medio lleva una cruz y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". También en el medio lleva estas inscripciones: "AVE MARIA = BICORP 1944" . En un nivel inferior lleva estas otras incisas, añadidas por tanto, después de fundida la campana: "PADRINOS{ FRANCISCO VEMIEL GOMEZ / ENCARNACIÓN PEREZ PEREZ". En el lateral que queda del medio hay un Sagrado Corazón entre dos ciervos. Seguidamente, en el medio pie aparecen los cuatro tetramorfos: águila de San Juan Evangelista, el ángel de San Mateo, el león de San Marcos y el toro de San Lucas Además, tiene cinco cordones, una guirnalda, un cordón suelto y otra guirnalda.
Fotos	35
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de la fundición Manclús (modelo nuevo) y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Además, se debe de renovar la mecanización con un electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-12-2021

Nombre	San Juan Evangelista (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 88 Borde 8 Altura del bronce 68 Peso aproximado (en kilos)395 kg
Fundidor	ROSES
Año fundición	1829

Descripción	La campana presenta motivos antropomorfos en seis de las asas. Seguidamente, en el tercio dispone de dos grupos y entre ellos esta inscripción: "????? VIVA?SAN?JVAN?EVANGELISTA?Y?EL?DR?FRANCISCO?FERRER". Esta es poco habitual en la época. En el medio tiene una cruz de calvario. Además, en el medio pie lleva cinco cordones y en el pie dos más. Aunque no aparezca el nombre del fundidor, por cronología y características formales puede ser asignada la campana a los fundidores Roses de la vecina localidad de Chella, activos entre las décadas finales del siglo XVIII y las primeras del XIX. Así, los motivos antropomorfos de las asas, la cruz de calvario o la distribución de cordones responde a la producción de estos campaneros. Dicha atribución queda confirmada por Vicente M^a Izquierdo Alcón en el libro Reseña Histórica de la Baronía de Bicorp y lugar de Benedriz con la novena a la Santa Cruz afirma: "Las tres campanas fueron hechas por los hermanos Vicente y José Rosas, de Chella. La gorda, que se llama San Juan Evangelista; la mediana, que fué restaurada en 1854, se llama San José, y la pequeña Ave María".
Fotos	33
Toques	Repique y volteo automático. Toques horarios.
Conservación, mantenimiento	Badajo antiguo. Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de madera de perfil tradicional valenciano y mecanizada con electromazo y motor de volteo.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-12-2021

Información completa: [Parroquia de San Juan Evangelista - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (17-09-2026)