

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	MINGLANILLA
Dirección	Plaza Iglesia, 12 16260
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad

Campanas actuales

Nombre	Virgen de la Piedad (1)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 51 Borde 5 Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)77 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1983
Descripción	La campana tiene en el tercio esta inscripción, situada entre cordones, con la advocación a la que está dedicada y el año de fundición: "NTRA SRA DE LA PIEDAD / AÑO 1.983". En el medio tiene una cruz latina radiante y esta inscripción con los donantes: "DONADA POR LOS HIJOS / AUSENTES DE MINGLANILLA". En este mismo espacio también lleva la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".
Fotos	8
Toques	Volteo manual en algunas festividades.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es regular. Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús, que está algo suelto. Dispone de badajo atado.
Protección	
Propuestas	La campana debe de ser restaurada y para ello es imprescindible cambiar el yugo actual, extraño en la tradición local, por uno nuevo de madera que imite el perfil de la campana mediana (la 3). Se podría motorizar con electromazo monofasico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; AVELLANEDA MARTÍN, Luz; MONDÉJAR SÁNCHEZ, Abel; MORENO GRADOLÍ, Antonio; SOTOS ESCRIBANO, Ares
Fecha	03-08-2019

Nombre	Cristo de la Salud (2)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 61 Borde 6 Altura del bronce 47 Peso aproximado (en kilos)131 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1983

Descripción	La campana tiene en el tercio esta inscripción, situada entre cordones y con la advocación a la que está dedicada: "SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD". También en el tercio tiene una guirnalda con motivos religiosos y vegetales. En el medio tiene una cruz latina radiante y esta inscripción con los donantes: "DONADA POR LOS HIJOS / AUSENTES DE MINGLANILLA / AÑO 1.983". En este mismo espacio también lleva la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".
Fotos	10
Toques	Volteo manual en algunas festividades.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es regular. Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús. Dispone de badajo atado.
Protección	
Propuestas	La campana debe de ser restaurada y para ello es imprescindible cambiar el yugo actual, extraño en la tradición local, por uno nuevo de madera que imite el perfil de la campana mediana (la 3). Se podría motorizar con electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; AVELLANEDA MARTÍN, Luz; MONDÉJAR SÁNCHEZ, Abel; MORENO GRADOLÍ, Antonio; SOTOS ESCRIBANO, Ares
Fecha	03-08-2019

Nombre	Inmaculada Concepción (3)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 71 Borde 8 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)207 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1943
Descripción	La campana tiene varios cordones en el tercio, distribuidos en dos grupos de tres y con el central más grueso. También en el tercio tiene una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. Seguidamente, en el medio, tiene esta inscripción: "PURISIMA CONCEPCION / MINGLANILLA 1943". Por un lado indica la dedicación de la campana, por otro el nombre del pueblo y año de fundición. La presencia del nombre del pueblo entre las inscripciones se ha interpretado como consecuencia de la Guerra Civil (1936-1939) durante la cual descolgaron de las torres centenares de campanas. La inexistencia de registros con sus características provocó que al finalizar esta no se pudiera recuperar muchas, por lo que como medida preventiva se acostumbró a disponer el nombre del pueblo entre las inscripciones. También en el medio tiene una cruz radiante, un monograma de Maria y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA".
Fotos	14
Toques	Repique manual.
Conservación, mantenimiento	La campana está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de madera de perfil tradicional local pintado de almagra. Está rota y presenta una grieta en el labio (06) que afecta a su sonoridad negativamente porque prácticamente no tiene resonancia. El badajo está dejado caer sobre el asa badajera. En la parte interior del yugo hay unos hierros que impiden el movimiento de la campana.
Protección	

Propuestas	Visto el escaso valor de la campana se podría plantear su refundición y sustitución por una nueva de similares características. Sí debe de ser conservado y restaurado el yugo de madera, que se acoplará a la nueva campana. En caso de no ser posible por su estado de conservación será imprescindible que el nuevo siga fielmente el perfil del actual.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; AVELLANEDA MARTÍN, Luz; MONDÉJAR SÁNCHEZ, Abel; MORENO GRADOLÍ, Antonio; SOTOS ESCRIBANO, Ares
Fecha	03-08-2019

Nombre	Campana del Señor (4)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 84 Borde 10 Altura del bronce 74 Peso aproximado (en kilos)343 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALENCIA)
Año fundición	1943
Descripción	La campana tiene varios cordones en el tercio, tanto solos como agrupados de dos en dos y de varios grosores. Entre ellos hay una guirnalda i debajo del último una cenefa con motivos religiosos y vegetales. En el medio tiene una cruz latina, una custodia y esta inscripción: "CAMPANA DEL SEÑOR / MINGLANILLA 1943". Por un lado indica la dedicación de la campana, por otro el nombre del pueblo y año de fundición. La presencia del nombre del pueblo entre las inscripciones se ha interpretado como consecuencia de la Guerra Civil (1936-1939) durante la cual descolgaron de las torres centenares de campanas. La inexistencia de registros con sus características provocó que al finalizar esta no se pudiera recuperar muchas, por lo que como medida preventiva se acostumbró a disponer el nombre del pueblo entre las inscripciones. También en el medio tiene la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA".
Fotos	13
Toques	Repique y volteo manual.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de chapa de hierro que trata de imitar el perfil de los tradicionales valencianos de madera. Al yugo le falta peso. Dispone de badajo atado y con cuerda para repicarla desde los pies del campanario.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	La campana debe de ser restaurada y para ello es imprescindible cambiar el yugo actual, extraño en la tradición local, por uno nuevo de madera que imite el perfil de la campana mediana (la 3). Se podría motorizar con electromazo monofasico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; AVELLANEDA MARTÍN, Luz; MONDÉJAR SÁNCHEZ, Abel; MORENO GRADOLÍ, Antonio; SOTOS ESCRIBANO, Ares
Fecha	03-08-2019

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (18-06-2026)