

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	VILLAHERMOSA DEL RIO
Dirección	
Edificio	Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora

Campanas desaparecidas

Nombre	María Inmaculada (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 78 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)275 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Según ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1969) la campana de 278 kg fue refundida y sustituida por una nueva de 258 kg (aunque la nueva es en realidad una campana antigua reutilizada)
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	Santísima Trinidad (1)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 51 Borde 6 Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)77 kg
Fundidor	PALACIOS, PEDRO
Año fundición	1900

Descripción	<p>La campana tiene en el tercio una inscripción en latín que contiene una aclamación a la Santísima Trinidad y dice así: "?SANCTISSIMA?TRINITAS?MISERERE?NOBIS?". Esta forma parte de las diversas letanías (de la Virgen, de los Santos, de San José, etc.) y completa sería: "SANCTISSIMA TRINITAS UNUS DEUS MISERERE NOBIS". Se traduce en español como: "SANTÍSIMA TRINIDAD UN SOLO DIOS TENED PIEDAD DE NOSOTROS". El resto del tercio esta ocupado por una cenefa con motivos vegetales.</p> <p>En su parte central tiene una cruz compuesta por cenefas con motivos vegetales y dos jarrones a sus lados. En este espacio, profusamente decorado, hay: tres cruces griegas, una cenefa con idénticos motivos a los de la cruz, dos motivos que representan a un pájaro sobre una rama, un pájaro suelto y una serpiente. En este espacio también está el año de fundición y la marca del fundidor: "ANNO MCM" / "CONSTRUCTOR / PEDRO PALACIOS". El año de fundición aparece en latín y numeración romana, algo poco habitual en la época. En español y con numeración arábica sería: "AÑO 1900".</p>
Fotos	24
Toques	Volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está en buen estado de conservación, situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con un yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús del Grao de Valencia. Está motorizada con motor de volteo continuo y tiene un badajo atado y con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local y el motor por otro de impulsos que facilite los toques manuales e imite aproximadamente la forma tradicional de tocar.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; GOZALBO GIL, Héctor; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Fecha	08-02-2020

Nombre	María Inmaculada (2)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde 7 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos) 258 kg
Fundidor	
Año fundición	1750ca
Descripción	<p>Presenta seis asas decoradas con motivos antropomorfos. En el medio dispone de una cruz con pedestal e incisa, realizada con bastante detallismo y un trazo muy fino, hecho que posiblemente indique que se realizó en el molde previo a la fundición de la campana. También en el medio tiene la siguiente inscripción con la advocación a la que está dedicada, el nombre del pueblo y el año de fundición: "MARIA INMACULADA / VILLAHERMOSA DEL RIO / REFUNDIDA DICIEMBRE 1969".</p> <p>Según la ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1969) se refundió una campana de 278 kg por otra "nueva" de 258 kg, la actual. Más bien parece una campana reutilizada, probablemente quitando la inscripción original en relieve y sustituyéndola por otra incisa.</p>

Fotos	12
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está en buen estado de conservación, situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con un yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús del Grao de Valencia. Está motorizada con electromazo monofásico y motor de volteo continuo. Tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local y el motor por otro de impulsos que facilite los toques manuales e imite aproximadamente la forma tradicional de tocar.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; GOZALBO GIL, Héctor; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Fecha	08-02-2020

Nombre	San Antonio Abad (3)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 95 Borde 10 Altura del bronce 70 Peso aproximado (en kilos)496 kg
Fundidor	PALACIOS, PEDRO
Año fundición	1886
Descripción	La campana tiene una cenefa con triángulos decorados en el hombro. Estos se repiten en el tercio para separar las palabras y en el espacio dejado por la inscripción, que dice así: "S. ANTONIO ABAD RUEGA POR NOSOTROS". En el medio lleva una cruz con pedestal y repite por dos veces el motivo del jarrón con flores y un pájaro. Además tiene una inscripción rodeada por una cenefa que nuevamente presenta los triángulos decorados: CONSTRUIDA EN ESTA / VILLA A ESPENSAS DE / LA POBLACION Y BAJO LA / DIRECCION DE LA COFRA / DIA DE DICHO SANTO / SOI CONSTRUIDA POR / PEDRO PALACIOS AÑO 1886".
Fotos	17
Toques	Repique y volteo automático. Toques horarios.
Conservación, mantenimiento	Está en buen estado de conservación, situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con un yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús del Grao de Valencia. Está motorizada con electromazo monofásico y motor de volteo continuo. Tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local y el motor por otro de impulsos que facilite los toques manuales e imite aproximadamente la forma tradicional de tocar. Igualmente se debería renovar el electromazo por uno nuevo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; GOZALBO GIL, Héctor; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Fecha	08-02-2020

Nombre	San Bartolome (4)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 100 Borde 10 Altura del bronce 85 Peso aproximado (en kilos)579 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1943
Descripción	La campana tiene una inscripción en el tercio con el nombre de la población y el año de fundición: "? ? VILLAHERMOSA DEL RIO AÑO 1943 ?". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. En el medio tiene una cruz, un escudo nacional y la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas de fundición industrial: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". También en este espacio otra inscripción indica la advocación a la que está dedicada: "SAN / BARTOLOME". En el medio pie tiene cuatro flores.
Fotos	17
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está en buen estado de conservación, situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con un yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús del Grao de Valencia. Está motorizada con electromazo monofásico y motor de volteo continuo. Tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local y el motor por otro de impulsos que facilite los toques manuales e imite aproximadamente la forma tradicional de tocar.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	08-02-2020

Información completa: [Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)