

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ZUCAINA
Dirección	
Edificio	Ermita Calvari

Campanas actuales

Nombre	De los Difuntos (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 39 Borde 3 Altura del bronce 33 Peso aproximado (en kilos)34 kg
Fundidor	PALACIOS, PEDRO
Año fundición	1887
Descripción	Tiene asas simples y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ellos tiene una singular inscripción con una oración a los difuntos y el año de fundición: "ROGAD POR LOS DIFUNTOS AÑO 1887". El espacio que sobra está ocupado por un fragmento de cenefa. En el medio tiene dos cruces griegas, una de ellas coronada por la filacteria "INRI" que habitualmente acompaña a las representaciones de la crucifixión. También en el medio tiene esta inscripción incisa: "de la familia / PALANQUES - SANZ". Esta podría entenderse como parte de la continuación de la inscripción superior. En el medio pie tiene cuatro cordones. Finalmente, en el pie hay dos cordones y entre ellos una cenefa con racimos. Aunque no aparezca el nombre del fundidor, es bastante probable que sea una campana de Pedro Palacios, cuya actividad está documentada en 1888 en la localidad con la fundición de dos campanas más. Los elementos presentes en la campana corroboran esta atribución.
Fotos	18
Toques	No se toca.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación del conjunto es muy precario. La instalación es la tradicional, con un yugo de madera de perfil tradicional local y perfil muy singular. También son antiguos los herrajes que fijan la campana al yugo. Tiene cigüeñal y badajo atado. Los ejes descansan sobre dos cojinetes de madera, de forma poco segura. Cualquier movimiento de la campana hace peligrar su estabilidad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación es tradicional y por tanto se debe de conservar y restaurar si fuera necesario. Exclusivamente se deberá de cambiar el yugo si este no asegura la estabilidad del conjunto y, en cualquier caso, seguirá fielmente el perfil del actual. Se recomienda conservar el uso manual de la campana. Por seguridad se deberían de instalar nuevos rodamientos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; ABARCA LLOPIS, Javier; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Fecha	07-08-2021

Información completa: [Ermita Calvari - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

