

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ORIHUELA
Dirección	
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de Belén de La Aparecida

Campanas actuales

Nombre	María de la Aparecida (1)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 47 Borde 5 Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)60 kg
Fundidor	DELGADO, JUAN
Año fundición	1852
Descripción	La campana cuenta con la siguiente inscripción en el tercio, con numerosos errores de fundición que dificultan su lectura: "# MARIA DE LA APARECIDA SIENDO CVRA ECONOMO / PADRE TORIBIO SORIANO RELIGIOSO DES. FRANCISCO.". Esta correctamente escrita seria: "# MARIA DE LA APARECIDA SIENDO CURA ECONOMO EL PADRE TORIBIO SORIANO RELIGIOSO DESCALZO FRANCISCANO". En ella indica la advocación a la que está dedicada, la Virgen de la Aparecida, y el nombre del sacerdote que regentaba la entonces vicaria. En el medio pie encontramos el nombre del fundidor y la fecha en que fue fundida: "MEIZO JVAN DELGADO AÑO 1852.". Esta correctamente escrita seria: "ME HIZO JUAN DELGADO AÑO 1852.".
Fotos	15
Toques	Voltea y repica automáticamente.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Cuenta con el yugo de madera original, siendo este de perfil tradicional local. Está mecanizada con motor de impulsos y electromazo y cuenta con un badajo reforzado con cable de seguridad. Los ejes están parcialmente recubiertos por cemento, hecho que dificulta el volteo de la campana. Visto el estado en que se encuentra sería recomendable restaurar la campana, bajándola del campanario para proceder a su limpieza por dentro y fuera. El yugo actual debe ser restaurado, tratando la madera para asegurar su resistencia a los agentes climáticos. Finalmente los ejes deberían liberarse, facilitando así el toque de la campana.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIÁ, Sandra
Fecha	14-02-2015

Nombre	María de Belén (2)
---------------	---------------------------

Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 65 Borde 7 Altura del bronce 70 Peso aproximado (en kilos)159 kg
Fundidor	MORAL, JESUALDO
Año fundición	1856
Descripción	La campana cuenta con la siguiente inscripción en el tercio, repartida entre dos líneas: "# MARIA SSMA DE BELEN DE LA APARECIDA SE HIZO SIENDO CURA EL PADRE TORIBIO SORI / ANO RELIGIOSO OBSERVANTE, JESUALDO MORAL ME HIZO. AÑO DE 1 8 5 6 #". Esta cuenta con algunas abreviaturas y correctamente escrita sería: "# MARIA SANTISIMA DE BELEN DE LA APARECIDA SE HIZO SIENDO CURA EL PADRE TORIBIO SORIANO RELIGIOSO OBSERVANTE. JESUALDO MORAL ME HIZO. AÑO DE 1856". En ella indica la advocación a la que está dedicada, la Virgen de Belén, titular del templo parroquial. Seguidamente indica el lugar para el que se fundió, el capellán que regía la vicaria en ese momento, así como el nombre del fundidor y la fecha en que se hizo la campana.
Fotos	10
Toques	Voltea y repica automáticamente.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Cuenta con el yugo de madera original, siendo este de perfil tradicional local. Está mecanizada con motor de impulsos y electromazo y cuenta con un badajo reforzado con cable de seguridad. Los ejes están parcialmente recubiertos por cemento, hecho que dificulta el volteo de la campana. Visto el estado en que se encuentra sería recomendable restaurar la campana, bajándola del campanario para proceder a su limpieza por dentro y fuera. El yugo actual debe ser restaurado, tratando la madera para asegurar su resistencia a los agentes climáticos. Finalmente los ejes deberían liberarse, facilitando así el toque de la campana.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIÁ, Sandra
Fecha	14-02-2015

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de Belén de La Aparecida - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (27-03-2025)