

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNIDAD DE MADRID
<b>Municipio</b>	MADRID
<b>Dirección</b>	Glorieta Pintor Sorolla, 2, Chamberí 28010
<b>Edificio</b>	Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel

## Campanas actuales

Nombre	Virgo Dolorosísima (1)
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 35   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)25 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1854
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	14
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La instalacion ha sido modificada. Posee un yugo de hierro, el cual esta inmovilizado mediante gancho y soldado con una placa al cojinete. Mal orientada, con la cruz hacia adentro. El electromazo pega demasiado bajo, con peligro inminente de rotura.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	BALDÓ BLANCO, Luis
<b>Fecha</b>	17-02-2017

Nombre	El Carmen (2)
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 50   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)72 kg
<b>Fundidor</b>	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
<b>Año fundición</b>	1946
<b>Descripción</b>	Campana refundida. Posiblemente la anterior campana fuese la tercera campana que nos describe la epigrafía de la campana mayor Santa Teresa.
<b>Fotos</b>	16
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Campana de hierro, totalmente oxidada. La campana posee un yugo de hierro que permitía el volteo, aunque no hay indicios de que esta campana haya volteado. La campana esta inmovilizada mediante un gancho y soldada con una barra a la pared.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	

<b>Autores de la documentación</b>	BALDÓ BLANCO, Luis
<b>Fecha</b>	17-02-2017

<b>Nombre</b>	<b>Santa Isabel (3)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 95   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)496 kg
<b>Fundidor</b>	PÉREZ LINARES, EDUARDO
<b>Año fundición</b>	1909
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	18
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	BALDÓ BLANCO, Luis
<b>Fecha</b>	17-02-2017

<b>Nombre</b>	<b>Santa Teresa (4)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 100   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)579 kg
<b>Fundidor</b>	PÉREZ LINARES, EDUARDO
<b>Año fundición</b>	1909
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	35
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	BALDÓ BLANCO, Luis
<b>Fecha</b>	17-02-2017

<b>Nombre</b>	<b>Carillón (1)</b>
---------------	---------------------

<b>Localización</b>	Torre del reloj
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 30   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)16 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Año fundición</b>	1953
<b>Descripción</b>	Aunque la campana lleva la marca del instalador ("MANUFACTURAS BLASCO ROQUETAS") no hay la menor duda que fue fundida por ROSES de Atzeneta d'Albaida, que conserva entre sus moldes uno de esa empresa relojera.
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	BALDÓ BLANCO, Luis
<b>Fecha</b>	17-02-2017

<b>Nombre</b>	<b>Carillón (2)</b>
<b>Localización</b>	Torre del reloj
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 35   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)25 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Año fundición</b>	1953
<b>Descripción</b>	Aunque la campana lleva la marca del instalador ("MANUFACTURAS BLASCO ROQUETAS") no hay la menor duda que fue fundida por ROSES de Atzeneta d'Albaida, que conserva entre sus moldes uno de esa empresa relojera.
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	BALDÓ BLANCO, Luis
<b>Fecha</b>	17-02-2017

<b>Nombre</b>	<b>Carillón (3)</b>
<b>Localización</b>	Torre del reloj
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 40   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)37 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Año fundición</b>	1953

<b>Descripción</b>	Aunque la campana lleva la marca del instalador ("MANUFACTURAS BLASCO ROQUETAS") no hay la menor duda que fue fundida por ROSES de Atzeneta d'Albaida, que conserva entre sus moldes uno de esa empresa relojera.
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	BALDÓ BLANCO, Luis
<b>Fecha</b>	17-02-2017

<b>Nombre</b>	<b>Carillón (4)</b>
<b>Localización</b>	Torre del reloj
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 45   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)53 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Año fundición</b>	1953
<b>Descripción</b>	Aunque la campana lleva la marca del instalador ("MANUFACTURAS BLASCO ROQUETAS") no hay la menor duda que fue fundida por ROSES de Atzeneta d'Albaida, que conserva entre sus moldes uno de esa empresa relojera.
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	BALDÓ BLANCO, Luis
<b>Fecha</b>	17-02-2017

<b>Nombre</b>	<b>Carillón (5)</b>
<b>Localización</b>	Torre del reloj
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 50   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)72 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Año fundición</b>	1953
<b>Descripción</b>	Aunque la campana lleva la marca del instalador ("MANUFACTURAS BLASCO ROQUETAS") no hay la menor duda que fue fundida por ROSES de Atzeneta d'Albaida, que conserva entre sus moldes uno de esa empresa relojera.
<b>Fotos</b>	0

<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	BALDÓ BLANCO, Luis
<b>Fecha</b>	17-02-2017

<b>Nombre</b>	<b>Carillón (6)</b>
<b>Localización</b>	Torre del reloj
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 55   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)96 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Año fundición</b>	1953
<b>Descripción</b>	Aunque la campana lleva la marca del instalador ("MANUFACTURAS BLASCO ROQUETAS") no hay la menor duda que fue fundida por ROSES de Atzeneta d'Albaida, que conserva entre sus moldes uno de esa empresa relojera.
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	BALDÓ BLANCO, Luis
<b>Fecha</b>	17-02-2017

<b>Nombre</b>	<b>Carillón (7)</b>
<b>Localización</b>	Torre del reloj
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 60   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)125 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Año fundición</b>	1953
<b>Descripción</b>	Aunque la campana lleva la marca del instalador ("MANUFACTURAS BLASCO ROQUETAS") no hay la menor duda que fue fundida por ROSES de Atzeneta d'Albaida, que conserva entre sus moldes uno de esa empresa relojera.
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	

<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	BALDÓ BLANCO, Luis
<b>Fecha</b>	17-02-2017

<b>Nombre</b>	<b>(Cuartos menor) Carillón (8)</b>
<b>Localización</b>	Torre del reloj
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 65   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)159 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Año fundición</b>	1953
<b>Descripción</b>	Aunque la campana lleva la marca del instalador ("MANUFACTURAS BLASCO ROQUETAS") no hay la menor duda que fue fundida por ROSES de Atzeneta d'Albaida, que conserva entre sus moldes uno de esa empresa relojera.
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	BALDÓ BLANCO, Luis
<b>Fecha</b>	17-02-2017

<b>Nombre</b>	<b>(Cuartos mayor) Carillón (9)</b>
<b>Localización</b>	Torre del reloj
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 80   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)296 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Año fundición</b>	1953
<b>Descripción</b>	Aunque la campana lleva la marca del instalador ("MANUFACTURAS BLASCO ROQUETAS") no hay la menor duda que fue fundida por ROSES de Atzeneta d'Albaida, que conserva entre sus moldes uno de esa empresa relojera.
<b>Fotos</b>	5
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	BALDÓ BLANCO, Luis
<b>Fecha</b>	17-02-2017

<b>Nombre</b>	<b>(Horas) Carillón (10)</b>
<b>Localización</b>	Torre del reloj
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 100   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)579 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Año fundición</b>	1953
<b>Descripción</b>	Aunque la campana lleva la marca del instalador ("MANUFACTURAS BLASCO ROQUETAS") no hay la menor duda que fue fundida por ROSES de Atzeneta d'Albaida, que conserva entre sus moldes uno de esa empresa relojera.
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	BALDÓ BLANCO, Luis
<b>Fecha</b>	17-02-2017

Información completa: [Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel - \(COMUNIDAD DE MADRID\)](#)

PDF (27-06-2026)