

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CANARIAS
Municipio	TELDE
Dirección	
Edificio	Parroquia de la Inmaculada Concepción de Jinámar

Campanas actuales

Nombre	Campana
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	LECEA Y MURUA (LYM)
Año fundición	1926
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo
Fecha	2015

Nombre	Campana flamenca
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 45 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)53 kg
Fundidor	
Año fundición	1502
Descripción	La campana tiene una simple inscripción en neerlandés y minúscula gótica: "ic ben ghegoten int jaer m ccccc ? ii ? " que hoy escribirían "ik ben gegoten in het jaar 1502". El año está más difícil de transcribir no sólo porque coincide con la sombra de la campana (los caracteres góticos son más fáciles de leer con luz rasante) sino porque hay un posible signo de separación entre las cinco "c" de las centenas y las dos "ii" de los años. Por tanto parece posible la lectura de 1502. Al final hay otro signo de separación, que pudiera interpretarse como una calavera, sobre dos huesos largos cruzados, y que quizás corresponda a la marca del fabricante, en cualquier caso holandés o belga del norte.
Fotos	27
Toques	

Conservación, mantenimiento	En (01) tiene algo de desgaste en el pie, seguramente por tocar durante mucho tiempo con una maza externa, probablemente de reloj. La campana cuelga de una sola asa central, la más gruesa, lo que parece insuficiente. También está girada un cuarto de vuelta para aprovechar esta asa central. Debería rehacerse el yugo y asegurar, al menos con tres abarcones y no uno sólo para que quedase más unida y asegurada al yugo. Por este cambio de vuelta el badajo tiene una doble articulación, para permitir su toque mediante cuerda y polea exterior. Hay diversa suciedad acumulada, que se confunde con la pátina, tanto en el interior como en el exterior de la campana, que probablemente afecten a su sonido. También hay algunos goterones de la pintura utilizada para conservar el yugo nuevo de madera.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo
Fecha	2015

Información completa: [Parroquia de la Inmaculada Concepción de Jinámar - \(CANARIAS\)](#)

PDF (19-08-2026)