

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	GÚDAR
Dirección	
Edificio	Iglesia de Santa Bárbara

Campanas actuales

Nombre	San Juan (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 71 Borde 6 Altura del bronce 57 Peso aproximado (en kilos) 207 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1942
Descripción	<p>Consta en el medio de una concisa descripción de nombre, lugar de destino y año de fundición: "SAN JUAN / GUDAR 1942". En el medio pie constan las autoridades civiles y eclesiásticas del municipio en el momento: "SIENDO EL AYUNTAMIENTO COMPUESTO POR ALCALDE D CONSTANCIO GORRIZ TENIENTE D OTILIO DAUDEU / cordón / TENIENTE D JUAN MILLAN GESTOR D LADISLAO GASCON 2 GESTOR D VICENTE GASCON S D JOSE R TENA / ECONOMO D ISIDRO JULVE". Esta epigrafía donde prima el lugar de destino de la campana, así como las autoridades, fue típico de la posguerra, con intención de prevenir lo sucedido en la Guerra Civil: la falta de elementos identificativos de la población en las campanas, junto con el desconocimiento físico de las mismas, impidió que las campanas supervivientes a la destrucción pudieran ser identificadas y regresar a sus templos. La marca de fábrica "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA" junto con una cruz y una guirnalda completan la escasa decoración</p>
Fotos	10
Toques	
Conservación, mantenimiento	Está en buen estado de conservación, aunque el badajo debería ser sujetado convenientemente al asa badajera y el cable de seguridad debería ser pasado por la misma
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	La Grande (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde 7 Altura del bronce 70 Peso aproximado (en kilos) 422 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1989

Descripción	La campana fue teóricamente refundida por Salvador Manclús en 1989, probablemente por rotura de la anterior. La epigrafía indica en el tercio el nombre de la población "GUDAR" y en el medio el nombre de autoridades civiles y eclesiásticas en el momento de la refundición, junto con el año de la misma: "REFUNDIDA EN 1989 / SIENDO ALCALDE D. SALVADOR IZQUIERDO GARCIA / CONCEJALES: D. ANGEL LORENZO. D. BERNABE VICENTE / D. MAURICIO LUCIA Y D. FLORENCIO SANTAFE / SECRETARIO D. JOSE MOLINA / CURA PARROCO D. RAMON BELTRAN". La marca de fábrica "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA" junto con una cruz y una guirnalda completan la escasa decoración
Fotos	10
Toques	
Conservación, mantenimiento	Está en buen estado de conservación, aunque el badajo debería ser sujetado convenientemente al asa badajera y el cable de seguridad debería ser pasado por la misma
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Iglesia de Santa Bárbara - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (30-06-2026)