

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	LINARES
Dirección	
Edificio	Basílica de Santa María la Mayor

Campanas actuales

Nombre	Campana de hierro
Localización	Debajo del coro
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO
Año fundición	1960ca
Descripción	Sustituida por una campana nueva de RIVERA en 2017.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	RIVERA, CAMPANAS
Año fundición	2017
Descripción	Instalada con yugo de madera modelo valenciano, impropio de Andalucía, por AUDIO EUROPA S. L. Medidas aproximadas.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Instalada con yugo de madera modelo valenciano, impropio de Andalucía, por AUDIO EUROPA S. L. Medidas aproximadas.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)244 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Instalada con yugo de madera modelo valenciano, impropio de Andalucía, por AUDIO EUROPA S. L. Medidas aproximadas.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (4)
---------------	--------------------

Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 100 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)579 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Instalada con yugo de madera modelo valenciano, impropio de Andalucía, por AUDIO EUROPA S. L. Medidas aproximadas.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Basílica de Santa María la Mayor - \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (16-06-2026)