

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	ÉCIJA
Dirección	Grupo Santo Domingo, 6 41400
Edificio	Convento de San Pablo y Santo Domingo

Campanas desaparecidas

Nombre	San Pablo, campana mayor (desaparecida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Campana mayor. Posiblemente era fija. Según el Catálogo de torres y espadañas del autor Juan MÉNDEZ VARO, la campana tocó por el milagro de San Pablo que en cuyo recuerdo no se tañía más que en calamidades grandes. Su nombre da honor al milagro de San Pablo ocurrido el 20 de febrero de 1436. Desaparecida por el terremoto de 1755.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	Conserva sus cojinetes de madera
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	Consolación (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	RUIZ, JUAN
Año fundición	1780
Descripción	Según el Catálogo de torres y espadañas ecijanas del autor Juan Méndez Varo, la campana es del 1780 y tiene unas inscripciones que son las siguientes "SANTA MARIA DE LA CONSOLACION ORA PRO NOBIS. ME HIZO JUAN RUIZ"
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	Sin poleas en el motor. Yugo metálico oxidado.

Protección	Debería incoarse expediente para incluir la campana en el Inventario General de Bienes Muebles, debido a su interés.
Propuestas	
Autores de la documentación	BLÁZQUEZ CARDOSO, Sergio
Fecha	17-11-2025

Nombre	San Pablo (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1650ca
Descripción	Según el Catálogo de torres y espadañas del autor Juan MÉNDEZ VARO, la campana esta fechada en el siglo XVII.
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	Fuera de servicio, tiene muchas correas en el motor
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	BLÁZQUEZ CARDOSO, Sergio
Fecha	17-11-2025

Nombre	San Vicente Ferrer, mayor actual (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	CASTELLANO, JOSÉ
Año fundición	1773
Descripción	Según el Catálogo de Torres y Espadañas Ecijanas del autor Juan Méndez Varo, la campana es del 1773 siendo fundida por José Castellano.
Fotos	3
Toques	
Conservación, mantenimiento	Fuera de Servicio debido al mal estado de la torre. Yugo oxidado.
Protección	Debería incoarse expediente para incluir la campana en el Inventario General de Bienes Muebles, debido a su interés.
Propuestas	
Autores de la documentación	BLÁZQUEZ CARDOSO, Sergio

Fecha	17-11-2025
--------------	------------

Información completa: [Convento de San Pablo y Santo Domingo - \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (02-07-2026)