

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	CAUDIEL
<b>Dirección</b>	Plaza Virgen, 4 12440
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Juan Bautista

## Campanas actuales

Nombre	De la Pia Unión (1)
<b>Localización</b>	campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 75   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)244 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1987
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	3
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	asas serradas
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

Nombre	Virgen del Niño Perdido (2)
<b>Localización</b>	campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 84   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)343 kg
<b>Fundidor</b>	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
<b>Año fundición</b>	2005
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	9
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	A pesar de la marca de fábrica, el tipo de campana y los detalles de fabricación indican, sin la menor duda técnica, que la campana ha sido realizada en los talleres de los HERMANOS PORTILLA de Gajano (Cantabria), sobrinos del fundidor del sello.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	BUIGUES METOLA, Marcos

<b>Fecha</b>	20-10-2005
--------------	------------

<b>Nombre</b>	<b>San Juan (3)</b>
<b>Localización</b>	campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 102   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)614 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES, RAMÓN
<b>Año fundición</b>	1791
<b>Descripción</b>	La campana tiene dos inscripciones en español. En la parte superior dice "A S. <sup>N</sup> JVAN COMO PATRON ME DEDICA DE CAVDIEL LA DEVOCION ##### " prácticamente sin separación entre palabras. En la parte media pone la marca de fábrica"RAYMUNDUS RO / SES ME FECIT EN / CAUDIEL AÑO / I79I". Al otro lado una gran cruz de calvario, cuyo palo central llega hasta el pie de la base, característica propia de los ROSES. Es curiosa la utilización de la U como V en la inscripción principal y como U en la inscripción menor, posiblemente justificada por el tamaño diferente de las letras.
<b>Fotos</b>	32
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Asas serradas La campana tenía una pequeña grieta que afectaba su sonoridad de manera absoluta, perdiendo toda resonancia. Ha sido soldada por LACHENMEYER, recuperando su eco original.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	30-05-2006

<b>Nombre</b>	<b>Campana mayor, La Sagrada Familia (4)</b>
<b>Localización</b>	campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 125   Borde 13   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)1131 kg
<b>Fundidor</b>	PORTILLA LINARES, MARIO (MURIEDAS)
<b>Año fundición</b>	1996
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	11
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	conserva las asas
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	

<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	30-05-2006

<b>Nombre</b>	<b>Virgen del Niño Perdido (5)</b>
<b>Localización</b>	espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 84   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)343 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
<b>Año fundición</b>	1942
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	7
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>Asas serradas. Pequeña grieta que afecta su sonoridad</p> <p>La campana está muy sucia por los palomos.</p> <p>Los ejes tan rebajados y el cabezal tan equilibrado son la probable causa de rotura de la campana. La escasa calidad de la campana y las mutilaciones que ha sufrido recomiendan su refundición tras ser documentada.</p> <p>No obstante la parroquia ha decidido reubicar la campana en la espadaña que hay sobre la puerta principal del templo, sin otra función más que rellenar el hueco vacío, ya que no está dotada de mecanismos para su toque automático o manual.</p>
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	30-05-2006

Información completa: [Parroquia de San Juan Bautista - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (30-06-2026)