

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ZAMORA
Dirección	
Edificio	Iglesia de San Antolín

Campanas actuales

Nombre	Esquila, Peregrina (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 62 Borde 6 Altura del bronce 52 Peso aproximado (en kilos)138 kg
Fundidor	CABRILLO MAYOR, JOSÉ
Año fundición	1949
Descripción	La campana tiene una sencilla inscripción en el tercio con el nombre: "PEREGINA". En el medio tiene una cruz con pedestal y la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas de fundición industrial: "GRAN FUNDICION DE / CAMPANAS / JOSE CABRILLO MAYOR / SALAMANCA". En el medio pie dispone de una inscripción con el nombre del obispo del momento y el año de fundición: "OBISPO DR. FONT Y ANDREU AÑO 1949". El obispo que menciona es Jaime Font y Andreu, que ocupó la sede zamorana entre 1944 y 1949.
Fotos	12
Toques	Repique manual.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro, hecho de una pieza fundida, y con dos barras metálicas en su parte superior que fijan la campana. Tiene un cigüeñal y badajo sujetado mediante una argolla a la badajera. Presenta en el medio pie una pequeña grieta que indica su rotura, aunque en la toma de datos todavía no afectaba a la sonoridad.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	La campana debe de refundirse. La nueva campana debería de instalarse con un yugo de madera de perfil similar al de la campana mayor. Se recomienda conservar el toque manual de la misma, aunque se podría mecanizar con electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	18-06-2019

Nombre	Esquila, Concha (2)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 68 Borde 7 Altura del bronce 59 Peso aproximado (en kilos)182 kg
Fundidor	CABRILLO MAYOR, JOSÉ
Año fundición	1949

Descripción	La campana tiene una sencilla inscripción en el tercio con el año de fundición y su nombre: "AÑO DE 1949 / CONCHA". Resulta curiosa la pervivencia de la expresión "AÑO DE", más común durante los siglos anteriores. En el medio tiene una cruz con pedestal y la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas de fundición industrial: "GRAN FUNDICION DE / CAMPANAS / JOSE CABRILLO MAYOR / SALAMANCA". En el medio pie dispone de una inscripción con los nombres del párroco y el alcalde del momento: "PARROCO D. GREGORIO GONZALEZ ALCALDE Sr PEREZ LOZAO".
Fotos	20
Toques	Repique manual esporádico.
Conservación, mantenimiento	Está inmovilizada mediante dos tacos de madera situados junto a los ejes. Conserva la instalación tradicional, con un yugo de madera de perfil igualmente tradicional y formas sinuosas, herrajes fijados mediante cuñas y pletinas, badajo hecho de una pieza y ejes de tipo acodado.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un inmueble protegido.
Propuestas	Por un lado, conserva la instalación tradicional por lo que esta se debe de conservar y en la medida de las posibilidades restaurar. Los elementos que componen la instalación y la propia campana deben de considerarse como parte del instrumento musical y como tal restaurarse. El bronce se podría limpiar por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que cubre la superficie de la campana. El yugo, badajo y herrajes se deben de restaurar y conservar en la medida de las posibilidades. En caso de que no aseguren la estabilidad del conjunto se podrían sustituir por otros de idénticas formas y los originales se deben de guardar y conservar. Se recomienda conservar el toque manual de la misma, aunque se podría mecanizar con electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	21-06-2019

Información completa: [Iglesia de San Antolín - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (04-06-2026)