

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CHALAMERA
Dirección	Pl. Ramón J. Sender, 2 22233
Edificio	Parroquia de San Martín Obispo

Campanas actuales

Nombre	Santa Bárbara (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 44 Borde 4 Altura del bronce 29 Peso aproximado (en kilos)49 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1985
Descripción	La campana tiene en el tercio esta inscripción con la advocación a la que está dedicada y el año de fundición de la antigua: "STA BARBARA - 1.763". Debajo de esta presenta otra alusiva a su refundición: "REFUNDIDA EN 1.985". Finalmente, en el medio, lleva una cruz latina y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".
Fotos	0
Toques	Repique automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición de Fernando Villanueva y mecanizada con electromazo monofásico. Tiene badajo atado. Una red dificulta su documentación y mantenimiento, además de impedir por completo su bandeo.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello sería necesario bajarla de la torre y limpiarla por dentro y por fuera, de forma que recupere la sonoridad original. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional similar al de otras localidades cercanas (Ballobar o Belver). Se podría mecanizar con motor de bandeo por impulsos. El badajo debe de reforzarse con un cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ ENGRA, Antoni, SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	29-06-2017

Nombre	Santa María (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 53 Borde 5 Altura del bronce 42 Peso aproximado (en kilos)86 kg
Fundidor	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO
Año fundición	1950ca

Descripción	La campana tiene en el tercio esta inscripción, situada entre cordones: "SANTA MARIA GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE / VOLUNTATIS". Por un lado indica la advocación de la campana y por otro tiene un texto en latín que pertenece al canto del Gloria, texto de alabanda que forma parte del ordinario de la misa dominical (excepto Cuaresma y Adviento), así como de las fiestas y solemnidades del año litúrgico. Su origen está en las palabras que los ángeles dirigen a los pastores tras anunciarles el nacimiento de Cristo. Se traduce así al español: "GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD". También en el tercio tiene una guirnalda. En el medio presenta la marca de fábrica: "FERNANDO VILLANUEVA SAENZ / FUNDIDOR DE CAMPANAS / VILLANUEVA DE LA SERENA / (BADAJOZ)". Es una pieza característica de la fundición de Fernando Villanueva de mediados del siglo XX, fundida sin asas y con un yugo de hierro hecho todo de una pieza. Su datación se podría establecer 1950 aproximadamente.
Fotos	0
Toques	Repique automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición de Fernando Villanueva y mecanizada con electromazo monofásico. Tiene badajo atado. Una red dificulta su documentación y mantenimiento, además de impedir por completo su bandeo.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello sería necesario bajarla de la torre y limpiarla por dentro y por fuera, de forma que recupere la sonoridad original. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional similar al de otras localidades cercanas (Ballobar o Belver). Se podría mecanizar con motor de bandeo por impulsos. El badajo debe de reforzarse con un cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ ENGRA, Antoni, SARRIÓ ANDRÉS, Pau Maria
Fecha	29-06-2017

Información completa: [Parroquia de San Martín Obispo - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (17-07-2026)