

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	CASTIELLO DE JACA
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Miguel de Castiello de Jaca
<b>Dirección</b>	Plaza Iglesia, 2 22710
<b>Coordenadas</b>	42.631891 -0.549982
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	Anexo a la cabecera de la vieja iglesia románica se levantó, tal vez en época moderna, un recio torreón, construido en sillarejo reforzado con sillares esquineros. La preeminente situación de Castiello, colgado de una peña junto al camino de Francia, pudo contribuir a la concepción, por entonces, de una torre de aires fortificados, con el acceso en alto y repleta de angostas aspilleras defensivas. La misma iglesia medieval había sido construida –según la arqueología– sobre un antiguo castillo, del cual procede la toponimia del pueblo. De hecho, a juzgar por sus paramentos, la torre original debió ser un torreón enteramente opaco, al cual se coronó después con una doble espadaña –todavía conservada–, para albergar las campanillas de la iglesia. No debió ser hasta fechas mucho más tardías que a aquella espadaña se la abandonó y, en su lugar, a la vieja torre defensiva se le practicaron cuatro ventanales, para albergar un conjunto de campanas más capaz. Desde entonces, como la tradición jaquesa de la época instituía para las iglesias de este rango, el campanario contaría con cuatro bronce: dos campanillos, en la cara este; y con dos campanas grandes, en la sur, allí donde se concentraba la mayoría del caserío del pueblo. El resto de paños de la nueva sala de campanas, faltos de uso, se mantuvieron cegados, con el propósito de focalizar el sonido de las campanas y, al mismo tiempo, de aislar un espacio altamente expuesto a las inclemencias de la meteorología pirenaica. El espacio fue entonces cubierto con un simple tejadillo de losa de doble vertiente, solución de cubierta muy manida en la torrología pirenaica, técnicamente muy sencilla, pero bien efectiva en el desagüe de la abundante pluviometría montañesa.
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	13
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Fecha</b>	22-09-2018

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

Sala de campanas	<a href="#">Santa Orosia (1)</a>		1774	43	46
Sala de campanas	<a href="#">San Miguel (2)</a>		1774	88	395
Sala de campanas	<a href="#">Jesús, María, José, Joaquín y Ana, San Miguel y Santa Bárbara (3)</a>	<a href="#">SÁNCHEZ, ANTONIO II</a>	1789	88	395

## Relojes

<b><a href="#">Reloj mecánico (1)</a></b>	<b>Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento</b>
<b>Autor</b>	<a href="#">LAFUENTE LÓPEZ, FRANCISCO</a>
<b>Fecha de construcción</b>	1882
<b>Descripción</b>	Excelente reloj de herrero que se encuentra en la sala de campanas, sin uso. Si bien en el acta municipal el contrato es conformado con su yerno Pedro José Lacasa, el reloj fue firmado en exclusiva por Francisco Lafuente y podría ser una de las últimas creaciones de este relojero. Lafuente dejó en una pletina central toda la información referente a la autoría, el lugar de fabricación, el año y el número de serie, lo que constituye un testimonio de gran valor. Los detalles estéticos son escasos, como es habitual en relojes de torre: los remates de los pilares y el retén de la rueda segunda muestran detalles en forma de espiral, mientras que la tapa del eje del escape tiene un detalle de cuello de cisne. Posee una rueda extra por tren. Los barriles están forrados por listones.

Información completa: [Parroquia de San Miguel de Castiello de Jaca - CASTIELLO DE JACA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (25-06-2026)