

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	JACA
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Esteban de Botaya
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	42.492900 -0.652401
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	La iglesia de Botaya hunde sus raíces en un antiguo templo románico, del que resta como testimonio un viejo tímpano presidido por la Maiestas Domini, ahora incrustado en los muros de la nueva iglesia. El templo medieval fue casi totalmente reconstruido y reorientado en el siglo XVIII. Junto a la cabecera de la nueva iglesia fue levantado un airoso campanario, edificado en sillarejo local. La torre, a cuyo interior se accede desde la nave de la iglesia, tiene planta cuadrangular. Está dividida en dos cuerpos de alturas muy desiguales por una fina imposta en listel. En el cuerpo inferior, en su lienzo norte, pueden verse una puerta en altura actualmente cegada y, sobre ella, una pequeña ventana adintelada enmarcada por piezas monolíticas. En el cuerpo superior presenta una ventana de medio punto para campanas en cada uno de sus paramentos (SIPCA).
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	4
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Fecha</b>	24-09-2018

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	<a href="#">Santa Orosia y Santa Bárbara (1)</a>	<a href="#">BARNOLA, BERNARDINO</a>	1903	47	60
Sala de campanas	<a href="#">Santa Bárbara y San Bartolomé (2)</a>	<a href="#">GARCÍA, FRANCISCO</a>	1786	63	145

## Relojes

<b><u>Reloj mecánico (1)</u></b>	<b>Existente Parado</b> <b>Directo al eje con manivela u otro elemento</b>
<b>Fecha de construcción</b>	1700-1750
<b>Descripción</b>	Excelente reloj, probablemente del siglo XVIII y del mismo autor del reloj de Osia, parado desde mucho tiempo. De forma casi cúbica y concepto arcaico, con los trenes enfrentados, sus piñones son de linterna y el ensamblaje se realiza por cuñas de hierro. Los remates de los pilares acaban en espiral; el de la rueda segunda en adorno casi inexistente, apenas una protuberancia. La tapa del eje del escape con adorno de cola de gato. Palanca que libera los retenes en forma de pico

Información completa: [Parroquia de San Esteban de Botaya - JACA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (25-06-2026)