

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENIFALLIM
Edifici	Parròquia de Sant Miquel Arcàngel
Direcció	
Coordenades	38.662930 -0.399389
Descripció	El campanar està construït a un lateral de la façana principal de l'església parroquial. És de planta quadrada i té tres cossos. El primer és completament llis i sols disposa d'una espillera. Al segon cos hi ha quatre finestres amb arc de mig punt, emmarcades per un marc rectangular. L'arc de les finestres estan també emmarcades per unes motlures. El tercer cos té dos altures. La primera té quatre finestres i arcs en diagonal als angles. La primera altura també té quatre finestres però està tapiada. Té una creu amb penella i una imatge de Sant Miquel. La torre té una escala interior de caragol amb ull obert, situat al centre del campanar. A la part posterior de la torre està la caseta del rellotge. L'escala arriba fins a la sala de les campanes, espai cobert per una volta semiesfèrica.
Campanes	Té un conjunt de tres campanes. La més xicoteta va ser fosa l'any 1964 als tallers de la foneria de Roses d'Atzeneta d'Albaida i està dedicada al Sagrat Cor de Jesús. La major és del mateix taller i any i està dedicada a la Mare de Déu dels Dolors. La mitjana és l'única anterior a 1936 i segurament va ser fosa per l'avi del fonedor de les altres dos, Vicente Roses i els seus fills. Està dedicada a Sant Miquel Arcàngel, titular del temple parroquial.
Fotos	16
Tocs actuals de campanes	Les tres campanes es voltegen i repiquen automàticament.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del campanar és bo. La important maquinària del rellotge està guardada al seu lloc original però no funciona. Les tres campanes estan instal·lades amb truges de ferro de la foneria Roses i mecanitzades amb motor de vol continu i mig vols. La gran té un electromall monofàsic i les altres dos disposen d'electromalls trifàsics. Els batalls estan lligats i reforçats amb cable de seguretat.
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de les campanes ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. Les campanes s'han de baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora, canviant les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional local. Els motors s'han de canviar per altres d'impuls que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar. Igualment cal renovar els electromalls trifàsics per altres monofàsics i retirar els migs vols perquè els motors d'impuls poden suplir la seua funció.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M
Data	10-03-2017

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les Campanes	Sagrat Cor de Jesús (1)	ROSES ATZENETA	1964	55	96
Sala de les Campanes	Sant Miquel Arcàngel (2)	ROSES E HIJOS, VICENTE	1899	75	244
Sala de les Campanes	Maria dels Dolors (3)	ROSES ATZENETA	1964	85	356

Relotges

Relotge mecànic (1)	Existent Parat
Data de construcció	1850ca
Descripció	La construcció d'aquest rellotge es podria situar entorn de l'any 1850 i l'orige de la peça podria ser francès. Està situat a una habitació annexa al campanar i comunicada amb aquest però sense funcionar.

Información completa: [Parròquia de Sant Miquel Arcàngel - BENIFALLIM \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (03-11-2024)