

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	CHELVA
<b>Edificio</b>	Ermita de San Cristóbal
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	39.7540 -0.9785
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Descripción</b>	La ermita cuenta con una espadaña, situada en la parte más alta de la fachada principal. La actual es resultado de la reconstrucción de la derribada por un temporal de viento. Presenta dos pilares de ladrillo sobre los cuales se levanta un arco de medio punto.
<b>Campanas</b>	Tiene una campana, fundida e instalada por el taller de Salvador Manclús en la década de los años 80 del siglo XX.
<b>Fotos</b>	8
<b>Toques actuales de campanas</b>	Volteo manual de la campana.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La espadaña está en buen estado de conservación. La campana en regular estado de conservación, instalada en la espadaña. Está dotada con yugo de hierro y cigüeñal para el volteo. Además, presenta badajo atado.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	29-03-2024

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	<a href="#">Campana (1)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1980ca	29	14

Información completa: [Ermita de San Cristóbal - CHELVA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (10-06-2026)