

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ALMEDÍJAR
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles
Dirección	
Coordenadas	39.8723003 -0.4092783
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	El campanario está situado en un lateral de la fachada principal del templo parroquial y presenta dos cuerpos sin ningún elemento arquitectónico decorativo al exterior. Está construido con sillares de piedra y mampostería. El primer cuerpo presenta dos tramos con sillares en las esquinas y varias aspilleras en un lado para iluminar la escalera interior de la torre. El segundo corresponde al de las campanas y presenta cuatro vanos con arco de medio punto, uno en cada lado de la torre. Está rematado por una techumbre sencilla de teja a cuatro aguas y cruz. Tiene una escalera que recorre su perímetro interior hasta alcanzar la sala de las campanas.
Campanas	Tiene tres campanas. La más pequeña fue fundida en 1959 en los talleres de los Roses Hermanos de Silla y está dedicada a María de la Divina Providencia, aunque popularmente se conoce como el Campanico. Le sigue la dedicada a Santa Bárbara, fundida en 1943 por Manuel Roses Vidal y conocida como el Simpanico. La mayor fue obra de la fundición de Antonio Lillo, un fundidor que regentó, al parecer de forma efímera, los talleres que los Hermanos Roses de Silla tenían en Silla. Hasta el momento es la única campana documentada de este fundidor.
Fotos	12
Toques actuales de campanas	Repique y volteo automático. La pequeña no se toca.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación del campanario es bueno y presenta la piedra vista en el exterior al igual que la fachada de la iglesia. Las tres campanas presentan yugos de hierro de los Portilla y las dos mayores están motorizadas con motores de volteo continuo. La mayor tiene electromazo monofásico y la mediana trifásico. La más pequeña permanece sin motorizar. El ordenador instalado en los años 80 para los toques automáticos sigue en funcionamiento.
Propuestas	Las campanas deberían de ser restauradas. Para ello resultaría necesario sustituir los yugos de hierro actuales por otros de madera de perfil tradicional local, así como sustituir los martillos por otros monofásicos y los motores por unos de impulsos. Con estos mecanismos se debería de mecanizar la campana pequeña.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; MORENO GRADOLÍ, Toni
Fecha	07-09-2019

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las campanas	Campanico, María de la Divina Providencia (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1959	55	96
Sala de las campanas	Santa Bárbara, el Simpanico (2)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1943	62	138
Sala de las campanas	Santa María de los Ángeles (3)	LILLO, ANTONIO	1973	80	296

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente En marcha
Fecha de construcción	1997
Descripción	

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles - ALMEDÍJAR \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (20-05-2026)